ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA
Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00636

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Hospital de Clínicas - Facultad de Ciencias Médicas - UNA		
DIRECCIÓN:	Avda Mcal. López c/ Cnel Cazal S.L.	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	Esterilización		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Autoclave a vapor	MARCA:	Cercom
MODELO:	IHM	SERIE Nº:	

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 04 / 06 / 21

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐	FALLA DENUNCIADA:
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑	
CORRECTIVO	☐	

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: LOTE 3; Item 1, 6 Limpieza exterior del equipo y sala de maquinas; limpieza de cámara de esterilización. Item 2, 3, 4, 5, 7, 8 Limpieza de línea hidráulica; limpieza de linea de vacío; limpieza de línea de vapor; limpieza de caldera; mantenimiento de bomba de vacío; mantenimiento de bomba de agua. Item 9, 10, 11, 12, limpieza, ajuste y calibración de válvula motorizada de entrada de agua limpieza ajuste y calibración de válvula motorizada de vacío; limpieza ajuste y calibración de válvula motorizada de agua; limpieza y prueba de válvula de seguridad Item 13 asignación de personal calificado

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos		Responsable del Servicio/Departamento	
Firma:		Firma:	Ing. César Yegros
Aclaración:		Aclaración:	Jefe Dpto. de Electromedicina F.C.M. - H.C
Fecha:	04 - Junio - 21	Fecha:	

Habilitación N° 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 2017.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA
Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00635

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Hospital de Clínicas. Facultad de Ciencias Médicas - UNA
DIRECCIÓN:	Avda. Mcal. López c/ Cnel. Cazal SL — TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	Esterilización
SERVICIO SOLICITADO POR:	CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Autoclave a vapor	MARCA: SKYRA
MODELO: ANS-B09E	SERIE Nº: 07099930

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 04, 06, 21

- PREVENTIVO PROGRAMADO ☐
- PREVENTIVO POR CONTRATO ☑
- CORRECTIVO ☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: LOTE 2; Item 1,6 Limpieza exterior del equipo y sala de máquinas; limpieza de Cámara de esterilización Item 2,3,4, 5,7,8 Limpieza de línea hidráulica; limpieza de línea de vacío; limpieza de línea de vapor; limpieza de caldera; mantenimiento de bomba de agua; mantenimiento de bomba de vacío. Item 9,10,11,12 Limpieza ajuste y calibración de válvula motorizada de entrada de agua y limpieza ajuste y calibración de válvula motorizada de vapor; limpieza ajuste y calibración de válvula motorizada de desecado; limpieza y prueba de válvula de seguridad. Item 13: Capacitación del personal técnico calificado

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración:	Aclaración:
Fecha: 04-jun-21	Fecha:

Habilitación Nº 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 2017.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA
Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00634

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Hospital de Clínicas. Facultad de Ciencias Médicas - UNA		
DIRECCIÓN:	Avda Mcal. Lopez c/ Cnel. Lazar.	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	Esterilización		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	AUTOCLAVE VAPOR	MARCA:	SAKURA
MODELO:	AMS - B09E	SERIE Nº:	07099932

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 04 / 06 / 21

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Lote 1, Item 1,6 Limpieza exterior del equipo y sala de maquinas limpieza de cámara de esterilización. Item 2,3,4,5,7,8 Limpieza de linea hidraulica limpieza de linea de vapor limpieza de linea de vacio; limpieza de caldera. Mantenimiento de bomba de vacio mantenimiento de bomba de agua. Item 9,10,11,12 Limpieza, ajuste y calibraciones de valvula motorizada de vapor. Limpieza ajuste y calibraciones de valvula motorizada de entrada de agua. Limpieza ajuste y calibración de valvula motorizada de secado. Limpieza y prueba de valvula de seguridad. Item 13, asignacion de personal tecnico calificado

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración:	Aclaración:
Fecha: 04-junio-2021	Fecha:

Habilitación N° 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 2017.-