ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA
Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00692

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Hospital de Clínicas Facultad de Ciencias Médicas - UNA	
DIRECCIÓN: Avda Mcal. Lopez e/ Cnel Cazal.	TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: Esterilización	
SERVICIO SOLICITADO POR:	CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Autoclave a vapor	MARCA: SAKURA II
MODELO: AMS-B09E	SERIE Nº: 07099932

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 08, 03, 21

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: LOTE 1 (Item 1,6) Limpieza exterior del equipo y sala de maquinas. Limpieza de cámara de esterilización. Item (2,3,4,5,7,8) Limpieza de línea hidráulica, limpieza de línea hidráulica; limpieza de línea de vacío, limpieza de línea de vapor, limpieza de caldera. Mantenimiento de bomba de vacío; mantenimiento de bomba de agua. (Item 9,10, 11,12) Limpieza, ajuste y calibración de válvula motorizada de vapor, limpieza ajuste y calibración de válvula motorizada de entrada de agua. Limpieza.

REPUESTOS UTILIZADOS: ajuste y calibración de válvula motorizada de secado. Limpieza y prueba de válvula de seguridad. Item 13, asignación de personal técnico calificado.

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos		Responsable del Servicio/Departamento	
Firma:	Luis Alberto Díaz Olmedo	Firma:	MS. César Yegros
Aclaración:	Biningeniero	Aclaración:	Jefe Dpto. de Electromedicina
Fecha:	08-marzo-21 Reg. Pref. MSP/BS 017	Fecha:	F.C.M. - H.C

Habilitación N° 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 2017.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA
Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00693

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Hospital de Clínicas. Facultad de Ciencias Médicas - UNA	
DIRECCIÓN: Avda Mcal. Lopez e/ Cnel. Cazal.	TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: ESTERILIZACION.	
SERVICIO SOLICITADO POR:	CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Autoclave a vapor	MARCA: Sakura
MODELO: AMS-B09E	SERIE Nº: 07099930

FECHA DEL SERVICIO: 08, 03, 21

TIPO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: LOTE 02 - Item 1,6 limpieza exterior del equipo y sala de maquinas, limpieza de cámara de esterilización (Item 2,3,4,5,7,8) limpieza de linea hidraulica; limpieza de linea de vacio; limpieza de linea de vapor; limpieza de caldera; mantenimiento de bomba de vacio; mantenimiento de bomba de agua. Item (9,10,11,12) limpieza y ajuste y calibración de valvula motorizada de entrada de agua limpieza ajuste y calibración de valvula motorizada de vapor, limpieza, ajuste y calibración de valvula motorizada de secado limpieza y prueba de valvula de seguridad. Item 13 Asignación de mano de obra calificada

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo Ingeniero Reg. Prof. MSPyBS 017	Aclaración: MS. César Yegros Jefe Dpto. de Electromedicina F.C.M. - H.C
Fecha: 08-marzo-21	Fecha:

Habilitación N° 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 2017.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA

Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00694

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Hospital de Clínicas Facultad de Ciencias Médicas - UNA	
DIRECCIÓN: Avda Mcal. Lopez c/ Cnel Cazal.	TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: Esterilizacion	
SERVICIO SOLICITADO POR:	CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Autoclave a vapor	MARCA: Sercom
MODELO: IHM	SERIE Nº:

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 08, 03, 21

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: LOTE 3 - Item 1,6 Limpieza Exterior del Equipo y Saba de mantenimiento. Limpieza de Calutaran de esterilizacion Item (2,3,4,5,7,8) Limpieza de linea hidraulica, Limpieza de linea de vacio; Limpieza de linea vapor, Limpieza de caldera; mantenimiento de bomba elevacion; mantenimiento de bomba de agua. Item 9,10,11,12 Limpieza, ajuste calibracion de valvula motorizada de entrada de agua Limpieza ajuste y calibracion de valvula motorizada de secado Limpieza y prueba de valvula de seguridad. Item 13 asignacion de personal calificado

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos

Firma:
Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo
Ingeniero
Reg. Prof. MSPyBS 017
Fecha: 08-marzo-21

Responsable del Servicio/Departamento

Firma:
Aclaración: MS. Cesar Alvarenga
Jefe
Dpto. de Electromedicina
F.C.M.

Habilitación Nº 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 2017.-