25752

Dirección Administrativa
Departamento de Logistica Administrativa **Nro O.S.2093**

Compromiso con la gente

Acta de recepción de equipos

Asunción, 19 de Julio de 2022

Se deja constancia para lo que hubiere lugar que el equipo pertenece a:

EL JUZGADO/DEPENDENCIA: Div. De Inspectoria

TIPO DE EQUIPO: fotocopiadora

N° DE ROTULO: 13001-03-0136100

Observacion: Se devuelve el equipo conforme a configuracion de retiro la cual se detalla en la solicitud correspondiente

Conformidad: Se entrega el equipo funcionando correctamente al cual se le han realizado los trabajos detallados en la **ORDEN DE SERVICIO NRO 2093**

Habiendo verificado el equipo arriba descripto se certifica que se ha cumplido con lo detallado en la orden de servicio

Richard F. Ortellado - Técnico
Div. Mant. de Equipos y Enseres
Dpto. de Logística Administrativa

Firma y aclaracion del técnico/funcionario de la institución que verifico

Se recibe dando CONFORMIDAD de funcionamiento

Firma y aclaracion

ABOG. LEONARDO BARRETO
JEFE
DIVISIÓN DE INSPECTORIA

Equipo reparado por empresa proveedora de servicio:

Nombre de la empresa: PS LINE S.A. 147/2021 Contrato N°: 147/2021

Sergio Espinola
Soporte Técnico
PS LINE S.A.

Firma y aclaracion del responsable del proveedor del servicio que entrega el equipo