GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.8 SERVICIOS DE IDENT. DE
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	11-10-21
CHAPA:	EAH053
CHASIS:	MPATFS85HCT104562
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	13031

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 108/2021 ID 391120 - ORDEN Nº 9 - LOTE Nº 3
		DIVISION TESORERIA
2	UNIDAD	5.2 FOCOS DE FILAMENTOS
1	UNIDAD	5.4 FOCOS DE BUSCA HUELLAS
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
3	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
4	UNIDAD	12.24 MANO DE OBRA

GILCOPAR S.R.L.

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

CARLOS PAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2 1.01