Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
+595 21 510 480/1
servicios@automotive.com.py
recepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

San Lorenzo, 15 de septiembre del 2021

INFORME TECNICO Nº 109/2021

Trabajos realizados

En el marco de la LCO Nº 03/2020 *"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION CON PROVISION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DEL SNPP"* según el contrato *Nº 19/2020 ID. 381.194* se detallan los trabajos realizados al vehiculo *ISUZU D-MAX con chapa BZH436* bajo la *Orden de Servicio Nº 2790* según el siguiente cuadro:

Item	Descripción	cant.
1	**Mantenimiento General Marca de Vehiculo o Equipo: ISUZU. Tipo: D-MAX**	
1.1	Provisión y cambio de aceite por litro	5
1.2	Provision y cambio de filtro de combustible	2
1.3	Provision y cambio de filtro de aceite	1
1.4	Provision y cambio de filtro de aire	1
8	**SUSPENSION Marca de Vehiculo o Equipo: ISUZU. Tipo: D-MAX**	
8.2	Provision y cambio de amortiguador Trasero y pernos	2
8.4	Provision y cambio de Elasticos	2
11	**MANTENIMIENTO Y Reparación SISTEMA ELECTRICO Marca de Vehiculo o Equipo: ISUZU. Tipo: D-MAX**	
11.26	Provisión de palanca señalero	1

Sr. Javier Gorman
Jefe del Departamento de Transporte
Dirección Administrativa
de Apoyo Económico - S.N.P.P.

Javier Mearelo
Encargado de Lubricacho

Joaquín Ortigoza
C.I. 1.788.380

LIC. ALEJANDRO BELLÓN
Presidente
AUTOMOTIVE S.A.I.E.

AUTOMOTIVE S.A.I.E.
RUC 80003251-9