Automotor S.A.

INFORME TECNICO

Señores
HONORABLE CAMARA DE SENADORES
Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el objeto de presentarle el informe técnico del vehiculo ***HYUNDAI H1 – TQ,*** con chapa N° ***IEC 957,*** Chassis ***KMJWA37KBKU048742,*** el cual se detalla a continuación:

• Mano de obra	Por desgaste de uso normal
• Cambio de juego Pastilla freno delantero	Por desgaste de uso normal
• Cambio de juego Rueda freno trasero	Por desgaste de uso normal
• Rectificación de freno ambos lados	Por desgaste de uso normal
• Mano de obra	Por desgaste de uso normal
• Cambio de Buje de Parrilla	Por desgaste de uso normal
• Cambio de Brazo Precap	Por desgaste de uso normal
• Cambio de Brazo Estabilizador	Por desgaste de uso normal
• Cambio de Brazo Bieleta RH	Por desgaste de uso normal
• Cambio de Buje Estabilizador delantero	Por desgaste de uso normal
• Alineación y Balanceo de 4 Ruedas	Servicio de Alineación y balanceo

Hemos realizado los siguientes trabajos sobre las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la contratante.
Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad de saludarle muy atentamente.

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACIÓN SERVICIOS – TALLER

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor