Autoservice E.A.S.

Detalles de los servicios realizados:

- Cambio de aceite.
- Cambio de filtro aceite.
- Cambio del filtro combustible.
- Cambio del filtro aire.

Datos de Vehiculo:

- Mitsubishi
- L200 Triton GLX 2018
- Matricula EAJ920 – 295
- 93xxnkb8tjch30659

Retiro el vehículo de MK Autoservice, manifestando mi conformidad por los servicios prestados.

Firma: .....

Aclaración: María Faustina Schauer

C.I.: 3.903.870

SENACSA
Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

SENACSA
Ides Domecq C.
Director del Parque Automotor

Emanuel Cáceres
Jefe de Taller
Nipon Automotores S.A.