GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: POLICIA NACIONAL - ACTIVIDAD 10 - OPERACIONES CONTR
MODELO: ISUZU DMAX
MOVIL:
FECHA: 24/08/2023
CHAPA: EAG387
CHASIS: MPATFS85HBH527476
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 18357

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 12/2023 - ID 422867 - LOTE Nº 6 - ORDEN Nº 15
		COMANDO DE INTELIGENCIA
2	UNIDAD	5.1 FOCO DE ALTA Y BAJA
2	UNIDAD	5.2 FOCOS DE FILAMENTOS
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
1	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
1	UNIDAD	7.29 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	9.2 RADIADOR DE INTERCOOLER
1	UNIDAD	17.1 SENSOR DE MASA DE AIRE
1	UNIDAD	17.3 BOMBA DE COMBUSTIBLE DE TANQUE
1	UNIDAD	17.4 BOMBA ALIMENTADORA DE COMBUSTIBLE
4	UNIDAD	17.6 PICO INYECTOR ELECTR?NICO
1	UNIDAD	17.10 SENSOR POSICION DE ?RBOL DE LEVAS 4JJ1
1	UNIDAD	17.11 SENSOR DE FLUJO DE AIRE 4JJ1
1	UNIDAD	17.14 RAIL DE COMBUSTIBLE
1	UNIDAD	17.20 SENSOR DE PRESI?N COMMON RAIL
1	UNIDAD	17.42 VALVULA EGR
1	UNIDAD	17.44 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE

Vº Bº ESCOBAR
Superior PS.

MARIO CIRILO

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NACIONAL - ACTIVIDAD 10 - OPERACIONES CONTR
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	24/08/2023
CHAPA:	EAG387
CHASIS:	MPATFS85HBH527476
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	18357

1	UNIDAD	17.45 MANO DE OBRA

.....
GILCOPAR S.R.L.
MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....
CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Superior PS.
ACLARACION:.....Fiscalizador.....
Programa 2.1.01

POLICIA NACIONAL
PARAGUAY
TESORERIA - Prog. Central Actividad 10
Operaciones contra Grupos Criminales Adquisiciones

Eugenio G. Llamas Delgado
Subcno. MCAP
Jefe de Adquisiciones
Act. 10 Operaciones Contra Grupos Criminales