INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

CHASIS: 93XGNK740BC-A74947 **MODELO:** L200 **CHAPA:** BHO 885

KM: 225.758 **FECHA:** 04/06/2025

Por la presente informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo, cuyos datos están referidos en este informe:

- Alternador Motor-Motor – MITSUBISHI L200 4X4. AÑO 2010-2011-2012
- Mano de Obra - Motor -Mitsubishi L200 4X4.Año 2010-2011- 2012

Lic. Alicia Coronel
Dpto. Administrativo
Nipon Automotores S.A.

ADMINISTRACIÓN
NIPON AUTOMOTORES SA

Lic. Virginia Gómez
Encargada de Posventa
Nipon Automotores S.A.
RUC: 80001887-7

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

Asunción, 4 de Junio del 2025

PRESENTE

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que en representación del SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA, hemos retirado de los talleres de **NIPON AUTOMOTORES S.A.**

El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MODELO	CHAPA	MOVIL
CAMIONETA	L200	BHO885	221

Por los siguientes trabajos realizados:

Cantidad	Descripción
1	Alternador Motor-Motor – MITSUBISHI L200 4X4. AÑO 2010-2011-2012
2	Mano de Obra - Motor -Mitsubishi L200 4X4. Año 2010-2011- 2012

Lic. Virginia Gamarra
Encargada de Pers
Nipon Automotores
RUC: 80001[illegible]

C.P. Alicia Coronel
Dpto. Administrativo
Nipon Automotores S.A.

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL