GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOSTENIBLE (MADES
MODELO: MITSUBISHI L200
MOVIL: -
FECHA: 05/07/19
CHAPA: EAJ 697
CHASIS: -
COD. PAT.: -
NRO PRESUP.: 6455

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO REALIZADO
1	UNIDAD	1.12 SCANEO COMPUTARIZADO
1	UNIDAD	1.17 CAMBIO DE FOCO DE ALTA Y BAJA (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	1.18 CAMBIO DE FOCO DE LUZ DE FRENO (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	1.28 CAMBIO DE SENSOR DE VELOCIMETRO
8	UNIDAD	3.1 CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.2 CAMBIO DE FLUIDO HIDRAULICO / DIRECCION (INCLUYE MANO DE OBRA)
3	UNIDAD	3.3 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA (INCLUYE MANO DE OBRA)
3	UNIDAD	3.4 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.5 CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.6 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.7 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.8 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	4.4 CAMBIO DE CENTRALIZADOR DE CARDAN
1	UNIDAD	4.5 CAMBIO DE CONJUNTO DE CAÑOS DEL SISTEMA DE TURBO
1	UNIDAD	4.6 LIMPIEZA Y RESETEO DE VALVULA EGR
1	UNIDAD	4.47 REPARACION DE TURBO COMPRESOR
2	UNIDAD	5.1 CAMBIO DE CRUCETA
1	UNIDAD	5.2 CAMBIO DE RETEN
1	UNIDAD	6.3 CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

ldo Resquin, Jef
Talleres y Transporte
MINES

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOSTENIBLE (MADES
MODELO: MITSUBISHI L200
MOVIL: -
FECHA: 05/07/19
CHAPA: EAJ 697
CHASIS: -
COD. PAT.: -
NRO PRESUP.: 6455

1	UNIDAD	6.6 CAMBIO DE GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA
2	UNIDAD	6.18 CAMBIO DE BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA
1	UNIDAD	6.28 CAMBIO DE BRAZO Z
1	UNIDAD	6.29 CAMBIO DE BRAZO PITMAN
2	UNIDAD	6.15 CAMBIO DE TRIZETA DE 4X4

GILCOPAR S.R.L.
GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:...Osvaldo Rosquin, Jefe
Dto. de Talleres y Transporte
MADES

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOSTENIBLE (MADES
MODELO: MITSUBISHI L200
MOVIL: -
FECHA: 05/07/19
CHAPA: EAJ 697
CHASIS: -
COD. PAT.: -
NRO PRESUP.: 6456

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO REALIZADO
		PRESUPUESTO NO CONTEMPLADO EN EL CONTRATO
1	UNIDAD	CAMBIO DE CORONA Y PIÑON DIFERENCIAL DELANTERO
1	UNIDAD	CAMBIO SATELITE Y PLANETARIO
1	UNIDAD	CAMBIO DE HORQUILLA
3	UNIDAD	CAMBIO DE RULEMANES
1	UNIDAD	ENCAMISADO DE TUNEL DIFERENCIAL

.....
GILCOPAR S.R.L.
GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION: Oswaldo Resquin, Jefe
Dpto. de Talleres y Transporte
MADES