3/7

ALBATROS S.A.C.I. IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES	**ALBATROS S.A.C.I.** IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES **Dr. N. Benitez 404, Asunción** **Teléfono/Fax: (595-21) 441-407** **Casilla de Correo 551** **E-mail: albatros@albatros.com.py** **Web: www.albatros.com.py** **Asunción – Paraguay** Fecha: **12/marzo/2025**	**INFORME TÉCNICO Nº 003** OS 50/25
Asunto /Subject:	**Informe Verificación de**	
De/ From:	**Asistencia Técnica**	
A / To:	**Hospital de Policía "Rigoberto Caballero"**	**Teléfono:** **TMóvil:**
	E-mail:	

Equipo/Instrumento: **Equipo Láser**
Modelo: **UL300**
Marca: **Karl Storz**
Número de Serie: **RP0298**
Rotulado: **12003.02.07.161918**

Se procedió a realizar el Mantenimiento Correctivo del Equipo Láser, correspondiente al Lote Nº 16 del Contrato Nº 335/2024

EN CUMPLIMIENTO A LA ORDEN DE SERVICIO N°: 50/2025, en el marco de la LPN N° 51/2024 "Servicio de mantenimiento y reparación de equipos médicos – Plurianual – ID 445.026".

DETALLE DE TRABAJOS REALIZADOS y/o REPUESTOS UTILIZADOS

LOTE	ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	CANTIDAD TOTAL
			REPUESTOS
16	15	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos médicos. Mantenimiento correctivo con provisión de Vaina interior de 24/26Charr, para equipo láser	1
16	42	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	1
Resultado de las pruebas finales de funcionamiento: Equipo operativo			
Observaciones: No			

El/Los equipo/s quedan/ron operativo/s y en correcto funcionamiento, en fecha: 12/03/2025

Sin mas que informar, me despido.

Atentamente,

Nathalia A. Salinas A.
Subcomisario MGAP.
Jefa de Adquisiciones

Firma y Sello
Hospital

ALBATROS S.A.C.I
Abog. Santiago Ojeda
C.I. 4.308.825
Tel: 021 441 497
Dr. Narciso Méndez

Firma y Sello
Albatros SACI