INFORME DE

ivesur Paraguay

CITV:CITV110- I
Telf.:673 335 / 67
info@ivesurparagua

Municipalidad de Asunción

A. I

a: 5		Marca	
ipo	0300	Modelo	
Matrícula actual	AAAA601	Nº Bastidor	3
Año Fabricación:	2.018	Color	P

		14435	
	0	Orden	1
de Inspección		12/07/2021	

B. ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN SEGÚN L

	UNIDAD DE INSPECCIÓN	Inspector
1	IDENT. Y ACOND. EXTERIOR DEL VEHÍCULO	
1.01	DOCUMENTACIÓN	113
1.02	PLACAS DE MATRICULA	113
1.03	ESPEJOS RETROVISORES	113
1.04	LIMPIAPARABRISAS	113
1.05	LAVAPARABRISAS	113
1.06	GUARDABARROS	113
1.07	REFORMAS NO AUTORIZADAS	113
2	CARROCERIA	
2.01	CABINAS, BISAGRAS, ANCALJES, ARISTAS	113
2.02	CARACTERISTICAS DE LA CARROCERIA	113
2.03	PUERTAS, ABERTURAS, CAPOTS	113
2.04	VIDRIOS LAT., PARAB. DELANT. Y TRASERO	113
2.05	ESCALERAS, ESCALONES, PASAM. Y APOY.	NA
2.06	PARAGOLPES	NA
2.07	CAJA DE CARGA	113
2.08	ENGANCHE O ACOPLA. REMOL. Y SEMIRR.	XXXXXX
3	ACONDICIONAMIENTO INTERIOR	
3.01	ASIENTO CONDUCTOR	113
3.02	ASIENTOS PASAJEROS	113
3.03	PANELES LATERALES INTERIORES	113
3.04	VENTILACIÓN INTERNA	113
3.05	MOLINETE (CUENTA PASAJEROS)	113
3.06	CAJA DE ITINERARIO	113
3.07	PASILLOS, PUERTAS DE SERVICIO Y PISOS	113
3.08	PASARRUEDAS	113
3.09	BAÑOS	113
3.10	CINTURONES DE SEGURIDAD	113
3.11	SALIDAS DE EMERGENCIA	113
3.12	ILUMINACIÓN INTERIOR	113
3.13	TIMBRE POR BOTON Y CORDON	113
3.14	EXTINTORES	113
3.15	PARA	
3.16	DESE	
3.17	ESPE	
3.18	PORT	
3.19	LITER	
3.20	HERR	
3.21	BOTIC	
4		
4.01	LUCE	
4.02	LUCE	
4.03	LUCE	
4.04	LUCE	
4.05	LUCE	
4.06	LUCE	
4.07	LUCE	
4.08	LUCE	
4.09	LUCE	
4.10	LUCE	
4.11	ILUMI	
4.12	TRIÁN	
5		
5.01	FREN	
5.02	FREN D DE ES	
5.03	CIRCI TO D	
5.04	F.DE	
5.05	FREN	

DIMIENTO DE INSPECCIÓN

SPECCIÓN	Inspector
DIRECCIÓN	
A DE DIRECCIÓN. HUELGO	113
N	113
	113
AS Y ARTICULACIONES	113
	113
DE DIRECCIÓN	113
EJE Y SUSPENSIONES	
BRAZOS DE SUJECIÓN	113
AZOS DE SUJECIÓN	113
	113
S Y SOPORTES	113
ÓN Y ESTABILIZADORAS	113
ENSIÓN NEUMÁTICA	113
S	113
ENSIONES Y ESTADO	113
	113
IS, MOTOR Y TRANSMISIÓN	
Y FIJAC. - TRANS. DE FUERZA	113
.. TAPON Y CONEXIONES	113
SILENCIADOR	113
	113
AMINANTES	113
CTRICA Y BATERIA	113
OTROS INSTRUMENTOS	
TACOMETRO	113
	113
	113
DARES	113

ivesur Paraguay

IVESUR PARAGUAY
Inspección Técnica Vehicular
R.U.C.: 80023482-0
Salvador Bogado esq. José Pappalardo
Asunción Paraguay
Teléfono: 673335 / 675170
www.ivesurparaguay.com

ALBARAN DE VENTA
Número: 351245
Fecha: 12/07/2021

Cliente:
R.U.C. / C.I.
CONGRESO DE LA NACION
AV. REPUBLICA Y 14 DE MAYO
ASUNCION
CAPITAL

Detalle: Inspección General -
Placa AAAA601
Total : 278.222 Gs

Forma de Pago:
Linea: 4
Cod. Cuenta: 229
GRACIAS POR SU VISITA
Original: Cliente

C. IDEN

EMISIONES	FRENADO	ALINEACIÓN		LUXÓMETRO
4890	15802106	6404006		37

D. MEDICIC

Emisiones	Opacidad (m-1) 0.1	CO (%)		os (dB) ---	
Freno de Servicio	Fi. (KN) 4.22/3.05			7.00	Efic. (%) 70.81
Freno de Estacionamiento	Fi. (KN) 2.60		Fd. (KN) 2.68	Des. (%) 2.00	Efic. (%) 26.90
Suspensiones (%) 68/71/52/60		Alineación (m/km) 7/7			Peso: (Kg) 2001
Luces	Bajas I/D (Klx) 5.00/ 5.00	Altas I/D (Klx) 2.00/ 0.00	Inclinación Izq /Der. /		Intensidad total (Klx) 12.00

E. RELACIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSPECCIÓN

IDAD	CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO

F. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Observaciones Municipalidad

CONFORME	X	ING. ESTEBAN SERAFINI Director Técnico Adjunto
NO CONFORME		V.B. del Responsable Técnico (Firma y sello)

INSPECCION ivesur CONFORME TECNICA

Titular/Propietario: CONGRESO DE LA NACION **Línea:** **Coche:**
Ejes: 2 **Tipo Bus:** **Tipo Servicio:** CARGA NACIONAL

292

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO