ACTA DE CONFORMIDAD

En la ciudad de Asunción, a los 20 días del mes de julio del año 2023, en relación a los compromisos contractuales asumidos del **Contrato N° 14/2022 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO"** con ID N° 410.166 suscripto con la empresa **VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO** con RUC 1514327-9 y a los efectos de iniciar las gestiones administrativas necesarias para la ejecución del pago al proveedor cuyos datos se describen a continuación:

Nro. ORDEN DE SERVICIO	: 195/2023
MONTO TOTAL	: 4.600.365.-
PERIODO	: 05 (cinco) días hábiles
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 17/07/23 al 20/07/23

Conforme a lo expuesto y considerando que los servicios se encuentran conforme a las especificaciones técnicas tipificadas en el Pliego de Bases y Condiciones (Carta de Invitación estándar en caso de Contratación Directa) dejando constancia que el servicio fue recibido a satisfacción en tiempo y forma, el Administrador del Contrato otorga la Conformidad Total por la prestación del servicio.

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL * PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA * ADMINISTRACION

Daniel Ocampos
Jefe - Departamento de Mantenimiento
Dirección Administrativa
Secretaria Técnica de Planificación

AYALA PERDOMO
INGENIERIA

CONSTRUCCIONES
Y MONTAJES INDUSTRIALES

INFORME TÉCNICO			
Cliente: Secretaría Técnica de Planificación		**Orden de Servicio N° 195/2023**	
Obra: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios de la STP.		**Fecha de terminación:** 20/07/23	
Desmontaje de alfombra y colocacion de piso en la Dirección General de Administración y Finanzas.			
95	Pintura latex de pared	m2	15
96	Mano de Obra: Pintura latex de pared	m2	15
153	Desmontaje de alfombra	m2	30,5
154	Mano de Obra: Desmontaje de alfombra	m2	30,5
137	Piso ceramico	m2	21,5
138	Mano de Obra: Piso ceramico	m2	21,5

20/07/23

Secretaría Técnica de Planificación

Ayala

Ayala Perdomo Ingenieria

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa