GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

# INFORME TECNICO

| | |
|---|---|
| ENTIDAD: | SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA |
| MODELO: | HYUNDAI H1 |
| MOVIL: | - |
| FECHA: | 05/04/24 |
| CHAPA: | HFV419 |
| CHASIS: | KMJWA37KAJU922220 |
| COD. PAT.: | |
| NRO PRESUP.: | 19468 |

| CANTIDAD | U.M. | DESCRIPCION DEL SERVICIO |
|---|---|---|
| | | CONTRATO 10/2023 - ID 435614 |
| 1 | UNIDAD | 999 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE EMBRAGUE - HYUNDAI H1: FLUIDO DE EMBRAGUE |
| 1 | UNIDAD | 1003 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE EMBRAGUE - HYUNDAI H1: CAMBIO PLATO DE PRESIÓN |
| 1 | UNIDAD | 1004 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE EMBRAGUE - HYUNDAI H1: CAMBIO DISCO DE EMBRAGUE |
| 1 | UNIDAD | 1005 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE EMBRAGUE - HYUNDAI H1: CAMBIO DISCO DE EMBRAGUE - MANO DE OBRA |
| 1 | UNIDAD | 1007 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE EMBRAGUE - HYUNDAI H1: RECTIFICACIÓN CORONA VOLANTE |
| 1 | UNIDAD | 1008 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE EMBRAGUE - HYUNDAI H1: CAMBIO RULEMÁN PILOTO |
| 1 | UNIDAD | 1009 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE EMBRAGUE - HYUNDAI H1: CAMBIO RETEN BANCADA |
| 1 | UNIDAD | 1010 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE EMBRAGUE - HYUNDAI H1: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE EMBRAGUE - MANO DE OBRA |

.....
GILCOPAR S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION: Oscar Cabrera

# CONFORMIDAD POR EL SERVICIO

POR MEDIO DE LA PRESENTE MANIFIESTO QUE LA FIRMA GILCO PAR S.R.L., HA CUMPLIDO A CABALIDAD CON LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS EN LA ORDEN DE SERVICIO Nº GIL 008/2024 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Nº 10/2023 DE LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 04/2023 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS", ID Nº: 435.614.-

.-

ASUNCIÓN, FEBRERO DE 2024.-

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA • PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA • PARAGUAY

.....

**DEPENDENCIA SOLICITANTE**

**JUAN A. ROMAN A.**
Director Administrativo