Automotor

# Informe Técnico de Servicios de Mantenimiento y Reparación a realizar

Cliente: CONGRESO NACIONAL

Marca: ISUZU

Modelo: MU-X Aut. 4X4

Chassis: MPAUCS85GJT000160

Chapa: HCN 602

Kilometraje: 200.867_

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS | MOTIVOS |
|---|---|---|
| | | |
| 2 | Mano de Obra | Por kilometraje cumplido |
| 8 | Aceite 15W40 | Por kilometraje cumplido |
| 1 | Filtro de aceite | Por kilometraje cumplido |
| 1 | Filtro de aire | Por kilometraje cumplido |
| 5 | Aceite 80w90 | Por kilometraje cumplido |
| 1 | Faritos de luz de chapa | Por desgaste de uso normal |
| | | |
| | | |

1 – Mantenimiento

2 – Control de luces

Carlos Díaz
Administración - Servicios
Automotor

HYUNDAI ISUZU GEELY Maserati REPSOL AGRALE