GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL
MODELO: MERCEDES BENZ L-1418/51
MOVIL: -
FECHA: 26/04/21
CHAPA: ALV235
CHASIS:
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 11741

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
1	UNIDAD	1255 BOMBA DE AGUA
2	UNIDAD	1263 CORREA DE ALTERNADOR
1	UNIDAD	1264 CORREA DE ACONDICIONADOR DE AIRE
1	UNIDAD	1271 JUNTA BALANCÍN

.....
GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....EDGAR TORALES
Director de Transporte

RECIBÍ CONFORME

TRIBUNAL ELECTORAL Dirección de Transporte

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL
MODELO: MERCEDES BENZ L-1418/51
MOVIL: -
FECHA: 26/04/21
CHAPA: ALV235
CHASIS:
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 11742

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		TRABAJOS NO PREVISTOS EN LA LISTA DE PRECIOS
		AUTORIZACION DE LA DIRECCION DE TRANSPORTE
1	UNIDAD	REPARACION DE RADIADOR
2	UNIDAD	ADITIVO DE RADIADOR

.....
GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....
ACLARACION:.....EDGAR TORALES
Director de Transporte

RECIBÍ CONFORME

JUSTICIA ELECTORAL
Dirección de Transporte

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com