GRUPO BONARO

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 972 78 78 00

INFORME TÉCNICO DE SERVICIO REALIZADO

N° ECBAC04C3/2023

FECHA 21/12/2023

DATOS DEL CLIENTE

Cliente:	**Congreso Nacional – CENTRO CULTURAL DE LA REPÚBLICA "EL CABILDO" Y BIBLIOTECA Y ARCHIVO CENTRAL.**

TIPO DE SERVICIO

	Instalación		Diagnóstico		Capacitación		Visita Técnic
	M. Preventivo	X	Reparación		Retiro		Garantía
X	M. General.		Entrega	X	Recepción		Devolución

MOTIVO DE LA ASISTENCIA

Trabajos según orden de trabajo y/o servicio N° 77

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
1	Servicio de mantenimiento preventivo de equipo acondicionador de aire, ventilación mecánica y todos los componentes del sistema de acondicionamiento de aire. Precio Unitario para equipos Split y de Piso.	Unidad	1
55	Servicio de mantenimiento correctivo - Montaje de sistema de aire acondicionado tipo Split.	Unidad	1
56	Servicio de mantenimiento correctivo - Desmontaje de sistema de aire acondicionado tipo Split.	Unidad	1

EQUIPO OPERATIVO: [X] **SI** [ ] **NO**

OBSERVACIONES:

BONARO
RUC: 4.584.156-0

GRUPO BONARO

LIC. VIDAL TORRES
Director de Servicios Generales
C.C.R. EL CABILDO

CLIENTE
RECIBÍ CONFORME