Ministerio de
DESARROLLO
SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

INFORME TÉCNICO DEL SERVICIO REALIZADO

VERSIÓN: 01

Informe Técnico N° 162

Vehículo: HYUNDAI HI Chapa: HAO 641
Proveedor: GILCOPAR S.R.L
Orden de Servicio para Mantenimiento o Reparación N°: 162/2021
Fecha de Entrada al taller: 13/08/2021
Fecha de Salida del taller: 16/08/2021
Hora/s o día/s en el taller: 2

Servicio de Mantenimiento:

- CAMBIO DE ACEITE MOTOR
- CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE
- CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE
- CAMBIO DE FILTRO DE AIRE
- CAMBIO DE ACEITE CAJA
- CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL

Reparación:

Certifico que los servicios de Mantenimiento/s o Reparación/es antes descripto/s, ha/n sido realizado/s en tiempo y forma.

Observaciones:

Nelson González Páez
Jefe - Dpto. de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social
Jefe/a del Dpto. de Transporte

Técnico/a Mecánico/a MDS
Juan Carlos Coronel
Técnico Mecánico
Dpto. de Transporte - MDS