INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

CHASIS: 93XJNK3406C-542504 **MODELO:** L200 **CHAPA:** EAD-769

KM: 408.115 **FECHA:** 29/08/2024

Por la presente informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo, cuyos datos están referidos en este informe:

Rectificación de Tambor de Freno- Mitsubishi L200 4X4 Año 2005-2006-2007-2008-2009

Mano de Obra-Sistema de Freno- Mitsubishi L200 4X4 Año 2005-2006-2007-2008-2009

Lic. Carmen Martínez
Administración Taller
Nipon Automotores S.A.
RUC: 80001887-7
ADMINISTRACIÓN TALLER

NIPON AUTOMOTORES S.A

Alba Báez
Jefa de Taller
Nipon Automotores S.A.
RUC: 80001887-7

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

Sr. Alcides Domecq
Fiscalizador del Parque Automo...

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

Asunción, 29 DE AGOSTO 2024

PRESENTE

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que en representación del SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA, hemos retirado de los talleres de NIPON AUTOMOTORES S.A.

El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MODELO	CHAPA	MOVIL
CAMIONETA	L200	EAD-769	138

Por los siguientes trabajos realizados

Cantidad	DESCRIPCION
1	Rectificación de Tambor de Freno- Mitsubishi L200 4X4 Año 2005-2006-2007-2008-2009
3	Mano de Obra-Sistema de Freno- Mitsubishi L200 4X4 Año 2005-2006-2007-2008-2009

.....

ADMINISTRACION
NIPON AUTOMOTORES S.A

Lic. Carmen Martinez
Administración Taller
Nipon Automotores S.A.
RUC: 80001887-7

Alba Báez
Jefe de Taller
Nipon Automotores S.A.
RUC: 80001887-7

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

Sr. Alcides Domec...
Fiscalizador del Parque A.

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL