GILCOPAR

ISO 9001 Certificado

INFORME TECNICO

ENTIDAD: POLICIA NACIONAL - ACTIVIDAD 10 - OPERACIONES CONTR
MODELO: ISUZU DMAX
MOVIL:
FECHA:
CHAPA: EAG866
CHASIS: MPATFR85HCT100841
COD. PAT.:
NRO. PRESUP.: 13148

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 108/2021 - ID 391120 - LOTE Nº 3
		DIRECCION GENERAL DE INTELIGENCIA POLICIAL
3	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
1	UNIDAD	13.1 PLATO DE PRESION
1	UNIDAD	13.2 DISCO
1	UNIDAD	13.3 COJINETE DE EMPUJE
1	UNIDAD	13.4 HORQUILLA
1	UNIDAD	13.6 RULEMAN PILOTO
1	UNIDAD	13.10 RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE
1	UNIDAD	13.16 BOMBIN AUXILIAR DE EMBRAGUE
1	UNIDAD	13.17 BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE
5	UNIDAD	13.18 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	17.1 SENSOR DE MASA DE AIRE
1	UNIDAD	17.2 CONJUNTO ACELERACION
1	UNIDAD	17.3 BOMBA DE COMBUSTIBLE DE TANQUE
4	UNIDAD	17.6 PICO INYECTOR ELECTRONICO
1	UNIDAD	17.44 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE
3	UNIDAD	17.45 MANO DE OBRA

CARLOS RAUL ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2 1 01

Lic. ANIBAL ACOSTA CUEVAS
Sub Ofic. Principal P.S.
Jefe de Adquisiciones
Prog. Central - Actividad 10
Operaciones contra Grupos Criminales

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NACIONAL - ACTIVIDAD 10 - OPERACIONES CONTR
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAG866
CHASIS:	MPATFR85HCT100841
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	13148

.....
GILCOPAR S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

CARLOS RAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal P.S.
Fiscalizador
Programa 210-

Lic. ANIBAL ACOSTA CUEVAS
Sub Ofic. Principal P.S.
Jefe de Adquisiciones
Prog. Central - Actividad 10
Operaciones contra Grupos Criminales

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com