# INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Ivesur Paraguay

CITV:CITV110- ITV S.A
Telf.:673 335 / 675 066
info@ivesurparaguay.com

Salvador Bogado esq. José Pappalardo, Asunción
R.U.C.: 80023482-0
www.ivesurparaguay.com

Municipalidad de Asunción

## A. IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Línea: 3 | | Marca | JAC | Nº | 14849 |
| Tipo | 0300 | Modelo | MPV M1 | Clase 0 | Orden 1 |
| Matrícula actual | BZH426 | Nº Bastidor | LJ16AA3C5G7000480 | Fecha de Inspección | 15/07/2021 |
| Año Fabricación: | 2.015 | Color | Blanco | | |

## B. ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN SEGÚN LA SECCIÓN DE VEH. AUTOMOTORES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN

| | UNIDAD DE INSPECCIÓN | Inspector |
|---|---|---|
| **1** | **IDENT. Y ACOND. EXTERIOR DEL VEHÍCULO** | |
| 1.01 | DOCUMENTACIÓN | 16 |
| 1.02 | PLACAS DE MATRICULA | 16 |
| 1.03 | ESPEJOS RETROVISORES | 16 |
| 1.04 | LIMPIAPARABRISAS | 16 |
| 1.05 | LAVAPARABRISAS | 16 |
| 1.06 | GUARDABARROS | 16 |
| 1.07 | REFORMAS NO AUTORIZADAS | 16 |
| **2** | **CARROCERIA** | |
| 2.01 | CABINAS, BISAGRAS, ANCALJES, ARISTAS | 16 |
| 2.02 | CARACTERISTICAS DE LA CARROCERIA | 16 |
| 2.03 | PUERTAS, ABERTURAS, CAPOTS | 16 |
| 2.04 | VIDRIOS LAT., PARAB. DELANT. Y TRASERO | 16 |
| 2.05 | ESCALERAS, ESCALONES, PASAM. Y APOY. | NA |
| 2.06 | PARAGOLPES | NA |
| 2.07 | CAJA DE CARGA | 16 |
| | ENGANCHE O ACOPLA. REMOL. Y SEMIRR. | XXXXXX |
| **3** | **ACONDICIONAMIENTO INTERIOR** | |
| 3.01 | ASIENTO CONDUCTOR | 16 |
| 3.02 | ASIENTOS PASAJEROS | 16 |
| 3.03 | PANELES LATERALES INTERIORES | 16 |
| 3.04 | VENTILACIÓN INTERNA | 16 |
| 3.05 | MOLINETE (CUENTA PASAJEROS) | 16 |
| 3.06 | CAJA DE ITINERARIO | 16 |
| 3.07 | PASILLOS, PUERTAS DE SERVICIO Y PISOS | 16 |
| 3.08 | PASARRUEDAS | 16 |
| 3.09 | BAÑOS | 16 |
| 3.10 | CINTURONES DE SEGURIDAD | 16 |
| 3.11 | SALIDAS DE EMERGENCIA | 16 |
| 3.12 | ILUMINACIÓN INTERIOR | 16 |
| 3.13 | TIMBRE POR BOTON Y CORDON | 16 |
| 3.14 | EXTINTORES | 16 |
| 3.15 | PARASOL | 16 |
| 3.16 | DESEMPAÑADOR DE PARABRISAS | 16 |
| 3.17 | ESPEJOS INTERIORES | 16 |
| 3.18 | PORTAEQUIPAJE Y BODEGAS | 16 |
| 3.19 | LITERA | 16 |
| 3.20 | HERRAMIENTAS | 16 |
| 3.21 | BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS | 16 |
| **4** | **ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN** | |
| 4.01 | LUCES BAJAS (cortas) | 16 |
| 4.02 | LUCES ALTAS (de carretera) | 16 |
| 4.03 | LUCES DE GIRO | 16 |
| 4.04 | LUCES DE FRENO | 16 |
| 4.05 | LUCES DELIMITADORAS DELAN., TRAS. Y LAT. | 16 |
| 4.06 | LUCES DE POSICIÓN | 16 |
| 4.07 | LUCES DE MARCHA ATRÁS | NA |
| 4.08 | LUCES DE MATRICULA POSTERIOR | NA |
| 4.09 | LUCES DE EMERGENCIA (intermitentes o baliza) | NA |
| 4.10 | LUCES DE LARGO ALCANCE (cuando existan) | 16 |
| 4.11 | ILUMINACIÓN DEL PANEL DE INSTRUMENTOS | 16 |
| 4.12 | TRIÁNGULO O BALIZA | 16 |
| **5** | **FRENOS** | |
| 5.01 | FRENO DE SERV. EJE DELANT. Y TRASERO | 16 |
| 5.02 | FRENO DE ESTACIONAMIENTO (eficacia global) | 16 |
| 5.03 | CIRCUITO, DEPOSITO Y TUBERIAS | 16 |
| 5.04 | F.DE DIS., F. DE TAMB., CAMP. TAMB. Y COMP. | NA |
| 5.05 | FRENO REMOLQUE Y SEMIRREMOLQUE | XXXXXX |
| **6** | **DIRECCIÓN** | |
| 6.01 | VOLANTE COLUMNA DE DIRECCIÓN, HUELGO | 16 |
| 6.02 | CAJA DE DIRECCIÓN | 16 |
| 6.03 | BIELAS Y BARRAS | 16 |
| 6.04 | PUNTEROS, RÓTULAS Y ARTICULACIONES | 16 |
| 6.05 | SERVO DIRECCIÓN | 16 |
| 6.06 | AMORTIGUADORES DE DIRECCIÓN | 16 |
| **7** | **EJE Y SUSPENSIONES** | |
| 7.01 | EJE DELANTERO Y BRAZOS DE SUJECIÓN | 16 |
| 7.02 | EJE TRASERO Y BRAZOS DE SUJECIÓN | 16 |
| 7.03 | ELÁSTICOS | 16 |
| 7.04 | AMORTIGUADORES Y SOPORTES | 16 |
| 7.05 | BARRAS DE TORSIÓN Y ESTABILIZADORAS | 16 |
| 7.06 | SISTEMA DE SUSPENSIÓN NEUMÁTICA | 16 |
| 7.07 | RUEDAS Y LLANTAS | 16 |
| 7.08 | NEUMATICOS, DIMENSIONES Y ESTADO | 16 |
| 7.09 | RUEDAS AUXILIAR | 16 |
| **8** | **CHASIS, MOTOR Y TRANSMISIÓN** | |
| 8.01 | CHASIS, SOPORT. Y FIJAC. - TRANS. DE FUERZA | 16 |
| 8.02 | TANQUE DE COMB., TAPON Y CONEXIONES | 16 |
| 8.03 | CAÑO DE ESCAPE, SILENCIADOR | 16 |
| 8.04 | NIVEL DE RUIDOS | 16 |
| 8.05 | EMISIÓN DE CONTAMINANTES | 16 |
| 8.06 | INSTALACION ELECTRICA Y BATERIA | 16 |
| **9** | **OTROS INSTRUMENTOS** | |
| 9.01 | TACOGRAFOS Y/O TACOMETRO | 16 |
| 9.02 | VELOCIMETRO | 16 |
| 9.03 | BOCINA | 16 |
| 9.04 | DETECTOR DE RADARES | 16 |

## C. IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

| EMISIONES | FRENADO | ALINEACIÓN | BANCO DE SUSPENSIONES | RUIDOS | LUXÓMETRO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4916 | 15502106 | 6304006 | 5303106 | -------- | 26 |

## D. MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Emisiones | Opacidad (m-1) 0.68 | CO (%) | CO2 (%) | HC (p.p.m.) | Ruidos (dB) --- |
| Freno de Servicio | Fi. (KN) 3.51/2.86 | | Fd. (KN) 3.36/2.87 | Des. (%) 4.00/0.00 | Efic. (%) 60.81 |
| Freno de Estacionamiento | Fi. (KN) 1.52 | | Fd. (KN) 1.89 | Des. (%) 19.00 | Efic. (%) 16.46 |
| ensiones (%) 64/71/50/63 | | Alineación (m/km) 3/3 | | | Peso: (Kg) 2112 |
| Luces | Bajas I/D (Klx) 12.00/30.00 | Altas I/D (Klx) 46.00/53.00 | Inclinación Izq /Der. *1.00* / *1.00* | | Intensidad total (Klx) 181.0 |

## E. RELACIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSPECCIÓN

| UNIDAD | CALIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO |
|---|---|---|

INSPECCION CONFORME Ivesur TECNICA

## F. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

**Observaciones** Municipalidad

| | | |
|---|---|---|
| CONFORME | X | ING. HERMES IRRAZABAL Director Técnico |
| NO CONFORME | | V.B. del Responsable Técnico (Firma y sello) |

**Titular/Propietario:** HONORABLE CAMARA DE SENADORES
**Ejes:** 2 **Tipo Bus:**
**Línea:** **Coche:**
**Tipo Servicio:** CARGA NACIONAL

292

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO