JACK FACK S.R.L

INFORME TECNICO
Nº 0002929

CLIENTE: Hospital de Clínicas	EQUIPO: Tomografo
CIUDAD: San Lorenzo	MARCA: Canon
UBICACIÓN:	MODELO: Aquilion Prime SP
SERVICIO: Tomografía	SERIE: 28-103-02-35744-6

Motivo de la atención: Licitación Pública Nacional Nº 09/2025 "Mantenimiento Correctivo para tomografo de la Marca: Canon Modelo Aquilion Prime SP ID Nº 461.226

NOMBRE DEL TECNICO: Ing. Hernán Vázquez.

FECHA	HORARIO INICIO	HORARIO TERMINO	TOTAL DE HORA/TRAB.	FECHA	HORARIO SALIDA	HORARIO LLEGADA	TOTAL DE HORA/VIAJE
07-04-25							

SERVICIO REALIZADO

Item 1. Mantenimiento correctivo con provisión y montaje de Inverter para tomografo Canon modelo Aquilion Prime SP.

Item 2. Mantenimiento correctivo con provisión y montaje de placa XC4T para tomografo marca Canon modelo Aquilion Prime SP.

Item 3. Mano de obra técnica.

PIEZAS REQUERIDAS	OBSERVACIONES
1- Inverter	Operativo.
2- Placa XC4T	

SITUACIÓN DEL EQUIPO — OPERATIVO [✓] — NO OPERATIVO [ ]

ING. HERNÁN VÁZQUEZ
Servicio Técnico
JACK FACK S.R.L.
TECNICO RESPONSABLE
FIRMA Y SELLO

Lic. Víctor Morel Giménez
Radiólogo y Bioimagenes
Reg. Prof. Nº 471
SERVICIO
FIRMA Y SELLO

MS. César Vegros
Dpto. Ingeniería Clínica
F.C.M.-U.N.A.
ELECTROMEDICINA
FIRMA Y SELLO

OSMAR ARANA CARTAMAN
C.I. 3.976.783
Jefe Sección
Electromedicina - FCM-UNA