NIPON AUTOMOTORES SA
AHORA ES MAS
MITSUBISHI MOTORS

CARTA DE CONFORMIDAD DE TRABAJO

FECHA_20 DE _____NOVIEMBRE_____ DEL 2024

TALLER CDV AUTOMOTORES
Presente.

POR LA PRESENTE ME DIRIJO A USTEDES CON EL FIN DE COMUNICARLE QUE EN LA FECHA DE HOY SE PROCEDIO A RETIRAR DEL TALLER EL VEHÍCULO SEGÚN SE DETALLA:

CLIENTE
SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL RUC 80000215-6
MARCA: MITSUBISHI
MODELO: TRITON GLX
CHAPA N°: EAJ 920
CHASIS: 93XXNKB8TJC-H30659
KM: 236.049
Movil: 295
Y DECLARO RECIBIR CONFORME LOS TRABAJOS SOLICITADOS AL TALLER, SEGÚN DETALLE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
8	Aceite Motor-Motor – MITSUBISHI TRITON. AÑO 2015-2016-2017-2018
1	Filtro de Aceite- Motor - MITSUBISHI TRITON. AÑO 2015-2016-2017-2018
1	Filtro de Combustible- Motor- - MITSUBISHI TRITON. AÑO 2015-2016-2017-2018
1	Filtro de Aire- Motor- - MITSUBISHI TRITON. AÑO 2015-2016-2017-2018
1	Mano de Obra-Motor- - MITSUBISHI TRITON. AÑO 2015-2016-2017-2018

SIN OTRO PARTICULAR APROVECHO LA OPORTUNIDAD PARA SALUDARLE MUY ATTTE.

RESPONSABLE DEL TALLER

1 366130 -

RETIRADOR POR

Dr Diosnel Otázu
802 ...

Lic. Carmen Martinez
Administración Taller
Nipon Automotores S.A.
RUC: 80001887-7

Álba Báez
Jefa de Taller
Nipon Automotores S.A.
RUC: 80001887-7

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL