35

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapic
Mecánica en Gener
Venta de Repuesto
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes

Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700

Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	DIVISION MOVILES Y REGIONALES	
FECHA: 24-03-22		ORDEN DE VERIFICACION Nº:9
ITEM	DESCRIPCION	CANT.
6.30	Filtro de aceite	1
6.31	Filtro de Aire	1
6.32	Filtro de Combustible	1
6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	8
6.60	Mano de Obra	1
7.28	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro	5
7.29	Mano de Obra	1
12.16	Cambio de aceite de caja p/Litro	5
12.24	Mano de Obra	1

CAMIONETA	ISUZU D-MAX
CHASIS Nº:	MPATFS85HCT104555
CHAPA Nº:	EAJ 048 PY
KILOMETRAJE	152 892

BENJAMIN AMADO ROLÓN
Suboficial
Fiscalizador Taller

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos