Automotor S.A.

INFORME TECNICO

Señores
HONORABLE CAMARA DE SENADORES
Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el objeto de presentarle el informe técnico de los trabajos realizados y culminados al vehículo ***HYUNDAI H1,*** con chapa N° ***BGK 561,*** Chassis ***KMJWA37JABU340580,*** correspondiente a la Orden de Servicio **N° 185,** de fecha ***31/08/2024,*** que se detalla a continuación:

• Inducido de arranque	Por desgaste de uso normal
• Porta carbón	Por desgaste de uso normal
• Mano de Obra	Por desgaste de uso normal

Hemos realizado los siguientes trabajos sobre las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la contratante.
Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad de saludarle muy atentamente.

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACIÓN SERVICIOS – TALLER

Carlos Diaz
Administración - Servicios
Automotor