GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

# INFORME TECNICO

| | |
|---|---|
| ENTIDAD: | POLICIA NACIONAL - ACTIVIDAD 10 - OPERACIONES CONTR |
| MODELO: | ISUZU DMAX |
| MOVIL: | - |
| FECHA: | |
| CHAPA: | EAF849 |
| CHASIS: | MPATFS85HBH511017 |
| COD. PAT.: | |
| NRO PRESUP.: | 15405 |

| CANTIDAD | U.M. | DESCRIPCION DEL SERVICIO |
|---|---|---|
| | | LPN SBE N.° 05/2022 - CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - LOTE Nº 7 |
| | | PEDRO JUAN CABALLERO |
| 1 | UNIDAD | 1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO |
| 2 | UNIDAD | 1.2 DISCOS DE FRENOS DELANTERO |
| 2 | UNIDAD | 1.4 CILINDROS DE FRENOS TRAS. |
| 4 | UNIDAD | 1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS |
| 2 | UNIDAD | 1.15 RECTIFICACI?N DE TAMBORES DE FR TRAS |
| 4 | UNIDAD | 1.25 PERNO DE MORDAZA |
| 8 | UNIDAD | 1.40 MANO DE OBRA |
| 2 | UNIDAD | 2.1 AMORTIGUADORES |
| 2 | UNIDAD | 2.2 ROTULAS INFERIORES |
| 2 | UNIDAD | 2.3 ROTULAS SUPERIORES |
| 4 | UNIDAD | 2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR |
| 2 | UNIDAD | 2.25 RULEM?N DE MAZA DELANTERA INT |
| 2 | UNIDAD | 2.26 RULEM?N DE MAZA DELANTERA EXT |
| 2 | UNIDAD | 2.27 RET?N DE MAZA DELANTERA |
| 8 | UNIDAD | 2.36 MANO DE OBRA |
| 10 | UNIDAD | 5.10 FOCOS LED BALIZA TECHO |
| 1 | UNIDAD | 5.27 UNIDAD DE CONTROL |
| 4 | UNIDAD | 5.39 MANO DE OBRA |
| 1 | UNIDAD | 6.30 FILTRO DE ACEITE |
| 1 | UNIDAD | 6.31 FILTRO DE AIRE |

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2 1 01

Miriam Benitez
Oficial Segundo
Jefa de Adquisiciones Act.10

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

# INFORME TECNICO

| | |
|---|---|
| ENTIDAD: | POLICIA NACIONAL - ACTIVIDAD 10 - OPERACIONES CONTR |
| MODELO: | ISUZU DMAX |
| MOVIL: | - |
| FECHA: | |
| CHAPA: | EAF849 |
| CHASIS: | MPATFS85HBH511017 |
| COD. PAT.: | |
| NRO PRESUP.: | 15405 |

| | | |
|---|---|---|
| 1 | UNIDAD | 6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE |
| 8 | UNIDAD | 6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO |
| 1 | UNIDAD | 6.34 TENSOR DE CADENA DE DISTRIB. |
| 4 | UNIDAD | 6.60 MANO DE OBRA |
| 3 | UNIDAD | 7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO |
| 1 | UNIDAD | 8.1 CREMALLERA DE DIRECCI?N |
| 1 | UNIDAD | 8.7 BOMBA DIRECCI?N HIDR?ULICA |

.....
GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2-1-01

Mirian Benitez
Oficial Segundo
Jefa de Adquisiciones Act.

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

# INFORME TECNICO

| | |
|---|---|
| ENTIDAD: | POLICIA NACIONAL - ACTIVIDAD 10 - OPERACIONES CONTR |
| MODELO: | ISUZU DMAX |
| MOVIL: | - |
| FECHA: | |
| CHAPA: | EAF849 |
| CHASIS: | MPATFS85HBH511017 |
| COD. PAT.: | |
| NRO PRESUP.: | 15406 |

| CANTIDAD | U.M. | DESCRIPCION DEL SERVICIO |
|---|---|---|
| | | LPN SBE N.° 05/2022 - CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - LOTE Nº 7 |
| | | PEDRO JUAN CABALLERO |
| 2 | UNIDAD | 8.9 CAMBIO DE ACEITE DE DIRECCI?N HIDR?ULICA P/ LITRO |
| 1 | UNIDAD | 8.20 ALINEACI?N Y BALANCEO |
| 6 | UNIDAD | 8.21 MANO DE OBRA |
| 1 | UNIDAD | 11.1 MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO IZQUIERDO |
| 1 | UNIDAD | 11.2 MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO DELANTERO |
| 8 | UNIDAD | 11.16 MANO DE OBRA |
| 4 | UNIDAD | 12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO |
| 1 | UNIDAD | 13.1 PLATO DE PRESI?N |
| 1 | UNIDAD | 13.2 DISCO |
| 1 | UNIDAD | 13.3 COJINETE DE EMPUJE |
| 1 | UNIDAD | 13.4 HORQUILLA |
| 1 | UNIDAD | 13.16 BOMBIN AUXILIAR DE EMBRAGUE |
| 1 | UNIDAD | 13.17 BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE |
| 10 | UNIDAD | 13.18 MANO DE OBRA |
| 2 | UNIDAD | 15.1 AMORTIGUADORES TRASEROS |
| 8 | UNIDAD | 15.2 BUJES DE EL?STICOS |
| 2 | UNIDAD | 15.3 GRILLETES DE EL?STICOS |
| 2 | UNIDAD | 15.4 CURVA EL?STICO |
| 2 | UNIDAD | 15.5 CENTRO EL?STICO |
| 4 | UNIDAD | 15.15 MANO DE OBRA |
| | | |

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Primera PS.
Fiscalizador
Programa 2 10

Mirian Benitez
Oficial Segundo
Jefa de Adquisiciones Act. 1

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

000025

# INFORME TECNICO

| | |
|---|---|
| ENTIDAD: | POLICIA NACIONAL - ACTIVIDAD 10 - OPERACIONES CONTR |
| MODELO: | ISUZU DMAX |
| MOVIL: | - |
| FECHA: | |
| CHAPA: | EAF849 |
| CHASIS: | MPATFS85HBH511017 |
| COD. PAT.: | |
| NRO PRESUP.: | 15406 |

| | | |
|---|---|---|
| 1 | UNIDAD | 17.3 BOMBA DE COMBUSTIBLE DE TANQUE |

.....
GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION: CARLOS BAEZ ESCOBAR
Subtenente Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2 1 01

Mirian Benitez
Oficial Segundo
Jefa de Adquisiciones Act.10

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com