ACTA DE RECEPCION

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 12 días del mes de octubre del año dos mil veintiuno, en el local de TALLER INTEGRAL S.A, en la calle San Cosme N° 722 esquina San Francisco, se reúnen el **Sr. Pedro Mora**, funcionario de la Institución del departamento de Transporte, y la **Sra. Susan Ramírez.**, en representación de la empresa **INTEGRAL S.A.,** a fin de proceder a la recepción definitiva de los trabajos de mantenimiento y reparación de vehículos realizados en el marco de la **Contratación Directa N° 03/2020 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓNES MENORES DE VEHÍCULOS" - Plurianual, ID N° 375.551,** conforme al Contrato Abierto N°01/2021, firmado entre la Institución y la empresa adjudicada.

Hecha la verificación física de las reparaciones realizadas al vehículo HYUNDAI H1 CON CHAPA N° BTH 018, se procede a la recepción de los trabajos y firma de la presente acta en prueba de conformidad, se da por finalizado el acto, firmando los presentes en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Susan Ramírez
Integral S.A.

Pedro Mora.
Departamento de Transporte
Consejo de la Magistratura

Scanned with CamScanner

TALLER INTEGRAL S.A.

Mecánica – Chapa y Pintura

Asunción, 08 de octubre de 2021.-

INFORME TÉCNICO

Escuela Judicial - Consejo de la Magistratura

Vehículo: Hyundai
Modelo: H1
Chapa No: BTH 018
Km.: 139.017

8	Aceite 15 W - 40 PARA MOTOR
1	Filtro de Aceite
1	Filtro de Aire
1	Filtro de combustible
2	Mano de Obra p/ hora
2	Agua Refrigerante C/ Aditivo
1	Filtro A/C Habit?culo/ Cambio
6	Aceite para caja de Trasmision/ Cambio
1	Mano de Obra p/ hora

Lic. Susan Ramirez
Enc. de Contrataciones
TALLER INTEGRAL S.A.

Scanned with CamScanner