Automotor S.A.

ACTA DE ENTREGA DE VEHÍCULO

Asunción, 04 de Diciembre de 2.023

PRESENTE:

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que, en representación del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal – S.E.N.A.C.S.A., hemos retirado de los talleres de **Automotor S.A.**
El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MARCA	CHAPA
Camioneta 4X4	ISUZU	HFU 200 303

POR LOS SIGUIENTES TRABAJOS REALIZADOS (Presupuesto Adicional)

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
4	Buje Amortiguador
1	Reparación de Elásticos
1	Agua Refrigerante
2	Foco Faro Del.
4	Buje Elástico
4	Buje Elástico Tras.
1	Reten cola
1	Reten de Frente Transferencia

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Automotor S.A.
CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor S.A.

S.E.N.A.C.S.A.
Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador de Parque Automotor

Automotor S.A.

Referencia: INFORME DE TRABAJOS REALIZAOS ***Fecha:*** 04/12/2023

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº Orden:

Vehículo: MPATFS85JKT000746 ***Chapa:*** HFU 200 303 ***Kilometraje:*** 99.764

Modelo: D – MAX ***Marca:*** ISUZU ***Color:*** PLATA

Por la presente le informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo cuyo datos están referidos en este informe:

•	Buje Amortiguador
•	Reparación de Elásticos
•	Agua Refrigerante
•	Foco Faro Del.
•	Buje Elástico
•	Buje Elástico Tras.
•	Reten cola
•	Reten de Frente Transferencia

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

HYUNDAI ISUZU PHILLIPS

Automotor S.A.

ACTA DE ENTREGA DE VEHÍCULO

Asunción, 04 de Diciembre de 2.023

PRESENTE:

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que, en representación del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal – S.E.N.A.C.S.A., hemos retirado de los talleres de **Automotor S.A.**
El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MARCA	CHAPA
Camioneta 4X4	ISUZU	HFU 200 303

POR LOS SIGUIENTES TRABAJOS REALIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
2	Precap de dirección
1	Mano de Obra
2	Bujes estabilizadores
1	Mano de Obra
2	Aceite reductora
1	Mano de Obra
5	Aceite diferencial
1	Mano de Obra
9	Aceite de caja
1	Mano de Obra
2	Cepillo limpia parabrisas
1	Mano de Obra
1	Filtro de Aire Acondicionado
1	Mano de Obra
1	Alineación y balanceo de ruedas
1	Mano de Obra

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Automotor S.A.
CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor S.A.

S.E.N.A.C.S.A.
Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Sr. Arcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

HYUNDAI ISUZU PHILLIPS 66

Automotor S.A.

Referencia: INFORME DE TRABAJOS REALIZAOS ***Fecha:*** 04/12/2023

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº Orden:

Vehículo: MPATFS85JKT000746 ***Chapa:*** HFU 200 303 ***Kilometraje:*** 99.764

Modelo: D – MAX ***Marca:*** ISUZU ***Color:*** PLATA

Por la presente le informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo cuyo datos están referidos en este informe:

•	Precap de dirección
•	Mano de Obra
•	Bujes estabilizadores
•	Mano de Obra
•	Aceite reductora
•	Mano de Obra
•	Aceite diferencial
•	Mano de Obra
•	Aceite de caja
•	Mano de Obra
•	Cepillo limpia parabrisas
•	Mano de Obra
•	Filtro de Aire Acondicionado
•	Mano de Obra
•	Alineación y balanceo de ruedas
•	Mano de Obra

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor