CONSORCIO sermec

RUC Nº: 80108205-6
SAN COSME Nº 722 C/ SAN FRANCISCO - TELEFONO: 021 211-260

INFORME TECNICO

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: LOTE Nº 2

CHAPA Nº	TIPO DE VEHICULO	MARCA	MODELO	AÑO	CHASSIS Nº	KM	COD. PATRIMONIAL	DEPENDENCIA
BET 136	Camioneta	ISUZU	D-MAX	2010	MPATFS85HAH524128		011-03-24-0792	11° R S CENTRAL

FISCALIZACION DURANTE LA REPARACION:

Durante el proceso de Reparación se procedió a la Verificación conforme al PRESUPUESTO presentado de los Servicios realizados con cambios de Repuestos para garantizar que los trabajos se realicen satisfactoriamente.

FISCALIZACION DE LOS TRABAJOS TERMINADOS

Para emitir el Acta de Recepción de Compras y/o Servicios se procedió a realizar todas las pruebas mecánicas, la Verificación de los Servicios realizados y los Repuestos cambiados. Los trabajos fueron ejecutados satisfactoriamente conforme al siguiente detalle:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2.10.21	1	UNIDAD	Cambio y Provisión de bateria 12V. 90 amp. Per. Baja +izquierda	1.100.000	1.100.000
TOTAL	**Un millón cien mil guaranies**				**1.100.000**

INFORME TECNICO FINAL:

Todos los trabajos de reparación se realizarón satisfactoriamente y correspoude la emisión del ACTA DE RECEPCIÓN DE COMPRAS y/o SERVICIOS. Los trabajos realizados cuenta con Garantía conforme a lo indicado en el punto 7 DEL CONTRATO. CONDICIONES DE ENTREGA, CUADRO DE EJECUCION DE TRABAJOS.

Lic. Susan Ramírez Contrataciones CONSORCIO SERMEC		
TALLER ADJUDICADO	**TECNICO RESPONSABLE**	**JEFE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE**
FECHA:	**miércoles, 26 de febrero de 2020**	

José Manuel Acevedo Vera
Fiscalizador de Talleres Externos
Dpto. de Transporte y Talleres - MSPBS

Oscar Vivieros Pinto
Jefe
Dpto. de Transporte y Talleres