ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA
Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00785

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Facultad de Ciencias Médicas - UNA	
DIRECCIÓN: Avda. Mcal. Lopez y Cnel. Cazal. S.L.	TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: ESTERILIZACION.	
SERVICIO SOLICITADO POR:	CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Autoclave a vapor	MARCA: SAKURA
MODELO: AMS-B09E	SERIE Nº: 07099930

FECHA DEL SERVICIO: 06 / 03 / 2020

TIPO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Lote #1 Item 1 Limpieza exterior del equipo, Sala de maquinas. Item 6 Limpieza de cámara de esterilización. Item 2,3,4,5 Limpieza de linea hidraulica; Limpieza de linea de vapor; Limpieza de linea de vacuo, Limpieza de Caldera. Item 9,10,11,12 Limpieza, ajuste y calibración de valvula motorizada de entrada de agua; Limpieza ajuste y calibración de valvula motorizada de poso de vapor; Limpieza ajuste y calibración de valvula motorizada de secado. Limpieza y verificación de valvula de seguridad. Item 13 Mano de obra calificada

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo, Bioingeniero, Reg. Prof. ASPyBS 017	Aclaración:
Fecha: 06 - Marzo - 2020	Fecha:

Habilitación N° 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 2017.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA
Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00786

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Facultad de Ciencias Médicas - UNA		
DIRECCIÓN:	Avda. Mcal. Lopez y Cnel Cazal S.L.	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	ESTERILIZACION		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Autoclave a Vapor	MARCA:	SAKURA
MODELO:	AMS - BOGE	SERIE Nº:	07099932

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 06 / 03 / 2020

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Lote #2 Item 1 Limpieza exterior del equipo y sala de maquinas, Item 6 Limpieza de cámara de esterilización Item 2, 3, 4, 5 Limpieza de línea hidraulica, Limpieza de línea de vapor Limpieza de línea de vacío, Limpieza de caldera. Item 9, 10, 11, 12 Limpieza ajuste y calibración de valvula motorizada de entrada de gas - Limpieza ajuste y calibración de valvula motorizada de vapor, Limpieza, ajuste y calibración de valvula motorizada de salida. Limpieza y verificación de valvula de seguridad. Item 13 mano de obra calificada

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma: Ing. César J. Yacrós A.
Aclaración: Luis Alberto Diaz Olmedo Biomgeniero Reg. Prof. MSPyBS 017	Aclaración:
Fecha: 06-marzo-2020	Fecha:

Habilitación N° 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 2017.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA
Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00787

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA		
DIRECCIÓN:	Avda. Mcal. Lopez y Cnel. Cazal S.L.	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	ESTERILIZACION		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	AUTOCLAVE A VAPOR	MARCA:	SERCOM
MODELO:	THM	SERIE Nº:	

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 06 / 03 / 2020

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Lote #3 Item 1. Limpieza exterior del equipo y sala de maquinas. Item 6 Limpieza de cámara de esterilización. Item 2,3,4,5 Limpieza de linea hidraulica; limpieza de linea de vapor, limpieza de linea de secado; limpieza de caldera. Item 9,10,11,12 Limpieza, ajuste y calibración de valvula motorizada de entrada de agua; limpieza, ajuste y calibración de valvula motorizada de vapor, limpieza, ajuste y calibración de valvula motorizada de secado. Limpieza y verificación de valvula de seguridad. Item 13 mano de obra calificada.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos		Responsable del Servicio/Departamento	
Firma:		Firma:	
Aclaración:	Luis Alberto Díaz Olmedo, Bioingeniero, Prof. MSPyBS 017	Aclaración:	
Fecha:	06-marzo-2020	Fecha:	

Habilitación N° 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 2017.-