# ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO

Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial

Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay


RUC: 1399604 - 5

Nº: 00897

# INFORME TECNICO

## DATOS DE LA INSTITUCIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| INSTITUCIÓN: | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA | | |
| DIRECCIÓN: | Avda Mcal. Lopez c/ Cnel. Cazal. S.L. | TELEFONO: | |
| SERVICIO/DEPARTAMENTO: | Esterilizacion | | |
| SERVICIO SOLICITADO POR: | | CARGO: | |
| FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO: | | | |

## DATOS DEL EQUIPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| EQUIPO: | Autoclave a vapor | MARCA: | SAKURA |
| MODELO: | SUS-B09E | SERIE Nº: | 07099930 |

## TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 16 / 11 / 22

| | |
|---|---|
| PREVENTIVO PROGRAMADO | ☐ |
| PREVENTIVO POR CONTRATO | ☑ |
| CORRECTIVO | ☐ |

FALLA DENUNCIADA: _____

## DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA: _____

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza general del equipo. Limpieza de sello de maquinas, limpieza de cámara interna. Limpieza de linea hidraulica, limpieza de linea de agua, limpieza de linea de vapor, limpieza de calderas. Mantenimiento de bomba de agua, mantenimiento de bomba de agua. Limpieza, ajuste y calibraciones de valvula rotativa de alimentacion de agua, limpieza, ajustes y calibraciones de valvula motorizada de secado, limpieza, ajuste y calibraciones de valvula motorizada de vapor, limpieza y verificacion de valvula de alivio. Asistencia de personal tecnico calificado.

REPUESTOS UTILIZADOS: _____

Observación: _____

| Responsable de los trabajos técnicos | Responsable del Servicio/Departamento |
|---|---|
| Firma: | Firma: |
| Aclaración: Luis Alberto Diaz Olmedo, Biolngeniero, Reg. Prof. MSPyBS 017 | Aclaración: |
| Fecha: 16-noviembre-22 | Fecha: |


Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO

Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial

Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00898

# INFORME TECNICO

## DATOS DE LA INSTITUCIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| INSTITUCIÓN: | Facultad de Ciencias Médicas - UNA | | |
| DIRECCIÓN: | Avda. Mcal. Lopez esq Cnel Cazal S.L. | TELEFONO: | |
| SERVICIO/DEPARTAMENTO: | Esterilización | | |
| SERVICIO SOLICITADO POR: | | CARGO: | |
| FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO: | | | |

## DATOS DEL EQUIPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| EQUIPO: | Autoclave a vapor | MARCA: | SERCON IHM |
| MODELO: | | SERIE Nº: | 125451 |

## TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 16 / 11 / 22

| | |
|---|---|
| PREVENTIVO PROGRAMADO | ☐ |
| PREVENTIVO POR CONTRATO | ☑ |
| CORRECTIVO | ☐ |

FALLA DENUNCIADA:

## DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza general del equipo, limpieza exterior del equipo y de la sala de maquinas. Limpieza de cámara interna, limpieza de linea hidraulica, limpieza de linea de vapor, limpieza de linea de vacio, limpieza de caldera. Mantenimiento de bomba de agua, mantenimiento de bomba de vacio, limpieza ajustes y calibraciones de valvula motorizada de entrada de agua, limpieza, ajuste y calibraciones de valvula motorizada de vapor, limpieza, ajuste y calibraciones de

REPUESTOS UTILIZADOS: Valvula motorizada de Secado. Limpieza y Verificacion de valvula de vacio. Asignacion de personal Tecnico

Observación:

| Responsable de los trabajos técnicos | | Responsable del Servicio/Departamento | |
|---|---|---|---|
| Firma: | | Firma: | |
| Aclaración: | Luis Alberto Díaz Olmedo<br>Bioingeniero<br>Reg. Prof. MSPyBS 017 | Aclaración: | |
| Fecha: | 16 - noviembre - 22 | Fecha: | |

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-

# ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO

Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial

Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay


RUC: 1399604 - 5

Nº: 00899

# INFORME TECNICO

## DATOS DE LA INSTITUCIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| INSTITUCIÓN: | Facultad de Ciencias Médicas - UNA. | | |
| DIRECCIÓN: | Avda. Mcal. Lopez esq Cnel Cazal. S.L. | TELEFONO: | |
| SERVICIO/DEPARTAMENTO: | Esterilización | | |
| SERVICIO SOLICITADO POR: | | CARGO: | |
| FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO: | | | |

## DATOS DEL EQUIPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| EQUIPO: | Autoclave a vapor | MARCA: | SAKURA |
| MODELO: | AMS | SERIE Nº: | 99096494 |

## TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 16 / 11 / 22

| | |
|---|---|
| PREVENTIVO PROGRAMADO | ☐ |
| PREVENTIVO POR CONTRATO | ☑ |
| CORRECTIVO | ☐ |

FALLA DENUNCIADA: _____

## DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA: _____

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza general de la pileta, Limpieza de sala de maquinas, Limpieza de cámara interna, Limpieza de la linea hidraulica, Limpieza de la linea de vapor, Limpieza de la linea de secado, Limpieza de la caldera. Mantenimiento de bomba de agua, mantenimiento de bomba de vacio. Limpieza ajustes y calibraciones de valvula motorizada de entrada de agua. Limpieza, ajuste y calibraciones de valvula motorizada de vapor y limpieza, ajuste y calibraciones de valvula motorizada de secado. Limpieza y verificacion de valvula de alivio. Asignacion de personal Tecnico.

REPUESTOS UTILIZADOS: _____

Observación: _____

| Responsable de los trabajos técnicos | | Responsable del Servicio/Departamento |
|---|---|---|
| Firma: | | Firma: |
| Aclaración: | Luis Alberto Díaz Olmedo<br>Ing. Electromecánico<br>Reg. Prof. MOPyBS 017 | Aclaración: MS. Cesar Vegros<br>Jefe<br>Dpto. de Electromedicina<br>FCM. - UNA |
| Fecha: | 16-noviembre-2022 | Fecha: |


Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO

Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial

Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00900

# INFORME TECNICO

## DATOS DE LA INSTITUCIÓN

| | | |
|---|---|---|
| INSTITUCIÓN: | Facultad de Ciencias Medicas - UNA | |
| DIRECCIÓN: | Avda. Mcal. Lopez e/ Cnel. Cazal. S.L. | TELEFONO: |
| SERVICIO/DEPARTAMENTO: | | |
| SERVICIO SOLICITADO POR: | | CARGO: |
| FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO: | | |

## DATOS DEL EQUIPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| EQUIPO: | Autoclave a Vapor | MARCA: | SARVEA |
| MODELO: | AHS - 80 9E | SERIE Nº: | 07099932 |

## TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 16 , 11 , 2022

| | |
|---|---|
| PREVENTIVO PROGRAMADO | ☐ |
| PREVENTIVO POR CONTRATO | ☑ |
| CORRECTIVO | ☐ |

FALLA DENUNCIADA:

## DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza general de la pieza, Limpieza de sala de maquinas, Limpieza de camara interna, Limpieza de linea hidraulica, Limpieza de linea de secado, Limpieza de linea de vapor, Limpieza de caldera, Mantenimiento de bomba de agua, mantenimiento de bomba de vacio, Limpieza ajuste y calibraciones de valvula motorizada de entrada de agua, Limpieza ajuste y calibraciones de valvula motorizada de secado, Limpieza ajuste y calibraciones de valvula motorizada de vapor, Limpieza y verificacion de valvula de alivio. Capacitacion de personal Tecnico.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

| Responsable de los trabajos técnicos | | Responsable del Servicio/Departamento | |
|---|---|---|---|
| Firma: | Luis Alberto Diaz Olmedo Biolingeniero Reg. Prof. MSPyBS 017 | Firma: | MS. César Pedros |
| Aclaración: | | Aclaración: | Jefe Dpto. de Electromedicina FCM - UNA |
| Fecha: | 16 - noviembre - 22 | Fecha: | |

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2, Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-