MEGAPAR INGENIERÍA S.A.

Informe de servicios realizados

Cliente: Congreso Nacional
Dirección: 14 de Mayo e/ Avenida República.
Teléfono: 021 414 5163
Referencia: Verificación y mantenimiento de cámaras, Biblioteca del C.N.

MANTENIMIENTO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019

Descripción de servicios realizados.

- Limpiezas de todas las cámaras externas que se encontraban con humedad, en totalidad fueron realizadas limpiezas de 45 cámaras existentes, fueron montadas dos cámaras nuevas para el funcionamiento correcto del sistema de video vigilancia.
- Realizamos mantenimiento a cada una de las cámaras, incluyendo limpieza de cristales de las cámaras para una mejor visualización.
- Prueba, limpieza de los NVR, los grabadores están en perfectas condiciones, de igual manera se realiza limpieza ya que se encontraban con polvo.
- Prueba de UPS correspondiente al sistema de video vigilancia, están en óptimas condiciones.
- Testeo de fuentes de alimentación de las cámaras de 12V – 5 A, todas las fuentes se encuentran funcionando.
- El sistema de video vigilancia está en funcionamiento normal, los equipos no presentan ninguna falla.
- Verificación de cámara PTZ, la cámara cuenta con inconvenientes de direccionamiento.

Observaciones

- Las cámaras que se encontraban con inconvenientes fueron cambiadas para el funcionamiento correcto del sistema de video vigilancia.
- Las cámaras quedan operativas, funcionando normalmente.

Ing. Sebastian Romero
Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional