ASTECA
ASCENSORES

Venta, Instalación, Mantenimiento, Reparación y Modernización de Ascensores
Dr. Facundo Machain Nº 6194 c/ R.I 4 Curupayty - Asunción - Paraguay
Telf: (0971) 181 311 / e-mail: ftroche@ascensoresasteca.com
www.ascensoresasteca.com

ISO 9001 SGS — UKAS MANAGEMENT SYSTEMS

# INFORME DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO Nº 0000062

Código:P-10-F-03
Ver.3
Fecha act.: 16/02/18

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Código de Equipo. | | | Fecha de Asunción: | 11/10/2021 | |
| Cliente: | Aneaes | | Contacto: | | |
| Dirección: | | | Teléfono: | | |
| Fecha de Atención: | 11/10/2021 | Horario de Inicio: | | Horario de salida: | |

## TRABAJOS RELIZADOS

Se procedio a realizar el mantenimiento preventivo a ambos equipos, correspondiente al mes de octubre

Obs: Asc. Lado izquierdo falta cambiar (tubo fluorescente Led 9w) y el ventilador de cabina se encuentra quemado (falta cambiar)

| | |
|---|---|
| Duración de la atencion | |

| Técnico que realizo el mantenimiento | | Datos del contacto del cliente | |
|---|---|---|---|
| Nombre: | Luis Lugo | Nombre: | Enrique Flores |
| Cargo: | técnico | Cargo: | Sec. Dir. Administrativa |
| C.I.: | 4634792 | C.I.: | 4323416 |
| Firma: | Ascensores Asteca S.A. RUC 80095658 - 3 | Firma: | |

Gráfica MACH III: de Leticia B. Rojas de T. - Mburucuyá Nº 551 - Tel.: 503 272 - 1 Tal. 50 x 3 del 00051 al 00100 - 09/2021

Escaneado con CamScanner