GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.9 SER. DE OPER. ESPEC. Y D
MODELO:	TOYOTA HILUX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAF725
CHASIS:	MROFZ29G001606941
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	15316

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		LPN SBE N.° 05/2022 - CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - ORDEN Nº 12 - LOTE Nº 8
		DPTO. TACTICO (GEO) DIR. DE POLICIA DEL DPTO. CENTRAL
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.2 DISCOS DE FRENOS DELANTERO
2	UNIDAD	1.4 CILINDROS DE FRENOS TRAS.
4	UNIDAD	1.5 ZAPATAS DE FRENOS TRAS.
2	UNIDAD	1.6 TAMBORES DE FRENO TRASERO
4	UNIDAD	1.25 PERNO DE MORDAZA
6	UNIDAD	1.37 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	2.1 AMORTIGUADORES
2	UNIDAD	2.2 ROTULAS INFERIORES
2	UNIDAD	2.3 ROTULAS SUPERIORES
2	UNIDAD	2.18 RULEM?N DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.19 RULEM?N DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.20 RET?N DE MAZA DELANTERA
8	UNIDAD	2.29 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	6.20 CORREA PRINCIPAL FRENTE MOTOR
1	UNIDAD	6.21 TENSOR DE CORREA PRINCIPAL FRENTE MOTOR
1	UNIDAD	6.29 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.32 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2 1 01

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.9 SER. DE OPER. ESPEC. Y D
MODELO:	TOYOTA HILUX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAF725
CHASIS:	MROFZ29G001606941
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	15316

1	UNIDAD	6.56 TENSOR CORREA
1	UNIDAD	6.57 CORREA DENTADA
7	UNIDAD	6.58 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	7.10 GUARDAPOLVOS DE HOMOCINETICAS
1	UNIDAD	7.11 TULIPAS DE HOMOC. LADO CAJA
1	UNIDAD	7.12 TULIPAS DE HOMOC. LADO RUEDA
1	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO

.....
GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01

ACLARACION:.....

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.9 SER. DE OPER. ESPEC. Y D
MODELO:	TOYOTA HILUX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAF725
CHASIS:	MROFZ29G001606941
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	15317

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		LPN SBE N.° 05/2022 - CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - ORDEN Nº 12 - LOTE Nº 8
		DPTO. TACTICO (GEO) DIR. DE POLICIA DEL DPTO. CENTRAL
4	UNIDAD	7.29 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	8.7 BOMBA DIRECCI?N HIDR?ULICA
1	UNIDAD	8.9 CAMBIO DE ACEITE DE DIRECCI?N HIDR?ULICA P/ LITRO
1	UNIDAD	8.20 ALINEACI?N Y BALANCEO
8	UNIDAD	8.21 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	9.2 RADIADOR DE INTERCOOLER
4	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
1	UNIDAD	12.22 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	15.1 AMORTIGUADORES TRASEROS
8	UNIDAD	15.2 BUJES DE EL?STICOS
4	UNIDAD	15.13 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	17.4 BOMBA ALIMENTADORA DE COMBUSTIBLE

.....
GILCOPAR S.R.L.
MARIO GIBLES
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....
CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2 1 01

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com