GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

64

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NACIONAL - ACTIVIDAD 04 - PREVENCION DE HECH
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	
CHASIS:	MPATFS85JLK000026
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	12626

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 108/2021 - ID 391120 - ORDEN Nº 112 - LOTE Nº 3
		COMISARIA N° 28 MORA CUE LUQUE
1	UNIDAD	4.4 CORREA DE ALTERNADOR
1	UNIDAD	5.3 FOCOS DE 1 FILAMENTO
2	UNIDAD	5.4 FOCOS DE BUSCA HUELLAS
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
5	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
1	UNIDAD	9.28 CORREA A/A
3	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
1	UNIDAD	17.4 BOMBA ALIMENTADORA DE COMBUSTIBLE
2	UNIDAD	17.6 PICO INYECTOR ELECTRONICO
1	UNIDAD	17.14 RAIL DE COMBUSTIBLE
1	UNIDAD	17.29 TUBO COMMON RAIL
4	UNIDAD	17.30 ARANDELA DE PICO INYECTOR
4	UNIDAD	17.36 RETEN DE PICO INYECTOR
1	UNIDAD	17.41 CONJUNTO ACELERACION
1	UNIDAD	17.42 VALVULA EGR
1	UNIDAD	17.44 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE

MARIO CIBILS
Gilco Par S.R.L.

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS
Fiscalizador
Programa 21

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

45

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NACIONAL - ACTIVIDAD 04 - PREVENCION DE HECH
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	
CHASIS:	MPATFS85JLK000026
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	12626

1	UNIDAD	17.45 MANO DE OBRA

.....
GILCOPAR S.R.L.
MARIO CIBILS
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:..... CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS
Fiscalizador
Programa 210.

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

50

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NACIONAL - ACTIVIDAD 04 - PREVENCION DE HECH
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	BHD468
CHASIS:	MPATFR85HBT100517
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	12627

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 108/2021 - ID 391120 - ORDEN Nº 107 - LOTE Nº 3
		COMISARIA Nº 21 ASUNCION
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.6 TAMBORES DE FRENO TRASERO
2	UNIDAD	1.13 RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENO
1	UNIDAD	1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS
4	UNIDAD	1.25 PERNO DE MORDAZA
3	UNIDAD	1.40 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	2.1 AMORTIGUADORES
2	UNIDAD	2.2 ROTULAS INFERIORES
2	UNIDAD	2.3 ROTULAS SUPERIORES
4	UNIDAD	2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR
2	UNIDAD	2.8 BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL
1	UNIDAD	2.9 BIELETA ESTABILIZADORA LH
1	UNIDAD	2.10 BIELETA ESTABILIZADORA RH
2	UNIDAD	2.25 RULEMAN DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.26 RULEMAN DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.27 RETEN DE MAZA DELANTERA
6	UNIDAD	2.36 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	5.1 FOCO DE ALTA Y BAJA
2	UNIDAD	5.2 FOCOS DE FILAMENTOS
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE

MARIO GIBILS
Gilco Par S.R.L.

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS
Fiscalizador
Programa 210

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

51

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NACIONAL - ACTIVIDAD 04 - PREVENCION DE HECH
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	BHD468
CHASIS:	MPATFR85HBT100517
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	12627

1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
2	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA

GILCOPAR S.R.L.
MARIO CIBILS
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:..... CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS
Fiscalizador
Programa 2 19

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

54

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NACIONAL - ACTIVIDAD 04 - PREVENCION DE HECH
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	BHD468
CHASIS:	MPATFR85HBT100517
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	12628

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 108/2021 - ID 391120 - ORDEN Nº 107 - LOTE Nº 3
		COMISARIA Nº 21 ASUNCION
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
1	UNIDAD	8.4 MU?EQUIN
1	UNIDAD	8.8 REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION HIDR?ULICA
1	UNIDAD	8.9 CAMBIO DE ACEITE DE DIRECCI?N HIDR?ULICA P/ LITRO
1	UNIDAD	8.20 ALINEACION Y BALANCEO
3	UNIDAD	8.21 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	11.1 MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO IZQUIERDO
1	UNIDAD	11.2 MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO DELANTERO
3	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
2	UNIDAD	15.1 AMORTIGUADORES TRASEROS
8	UNIDAD	15.2 BUJES DE EL?STICOS

.....
GILCOPAR S.R.L.
MARIO CIBILS
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....
CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2-1-0
ACLARACION:.....

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

59

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NACIONAL - ACTIVIDAD 04 - PREVENCION DE HECH
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAJ590
CHASIS:	MPTFR85JFT001571
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	12629

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 108/2021 - ID 391120 - ORDEN Nº 125 - LOTE Nº 3
		COMISARIA N° 14 PIRIBEBUY
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.13 RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENO
1	UNIDAD	1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS
2	UNIDAD	1.15 RECTIFICACION DE TAMBORES DE FR TRAS
4	UNIDAD	1.25 PERNO DE MORDAZA
4	UNIDAD	1.40 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	2.1 AMORTIGUADORES
2	UNIDAD	2.3 ROTULAS SUPERIORES
4	UNIDAD	2.5 BUJES DE PARRILLA INFERIOR DEL.
2	UNIDAD	2.8 BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL
1	UNIDAD	2.9 BIELETA ESTABILIZADORA LH
1	UNIDAD	2.10 BIELETA ESTABILIZADORA RH
2	UNIDAD	2.25 RULEMAN DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.26 RULEMAN DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.27 RETEN DE MAZA DELANTERA
4	UNIDAD	2.36 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	5.3 FOCOS DE 1 FILAMENTO
2	UNIDAD	5.4 FOCOS DE BUSCA HUELLAS
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE

MARIO CIBILS
Gilco Par S.R.L.

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS
Fiscalizador
Programa 210

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

60

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NACIONAL - ACTIVIDAD 04 - PREVENCION DE HECH
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAJ590
CHASIS:	MPTFR85JFT001571
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	12629

1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
2	UNIDAD	8.2 PRECAP

.....
GILCOPAR S.R.L.
MARIO CIBILS
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION: CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS
Fiscalizador
Programa 2 1 01

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

64

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NACIONAL - ACTIVIDAD 04 - PREVENCION DE HECH
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAJ590
CHASIS:	MPTFR85JFT001571
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	12630

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 108/2021 - ID 391120 - ORDEN Nº 125 - LOTE Nº 3
		COMISARIA Nº 14 PIRIBEBUY
2	UNIDAD	8.3 GUARDAPOLVO
2	UNIDAD	8.4 MU?EQUIN
1	UNIDAD	8.8 REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION HIDR?ULICA
1	UNIDAD	8.9 CAMBIO DE ACEITE DE DIRECCI?N HIDR?ULICA P/ LITRO
1	UNIDAD	8.20 ALINEACION Y BALANCEO
4	UNIDAD	8.21 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	11.2 MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO DELANTERO
1	UNIDAD	11.3 MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO TRASERO IZQUIERDO
3	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
1	UNIDAD	13.1 PLATO DE PRESION
1	UNIDAD	13.2 DISCO
1	UNIDAD	13.3 COJINETE DE EMPUJE
1	UNIDAD	13.10 RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE
4	UNIDAD	13.18 MANO DE OBRA
8	UNIDAD	15.2 BUJES DE EL?STICOS

MARIO GIBILS
Gilco Par S.R.L.

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS
Fiscalizador
Programa 2 1 0

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

65

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NACIONAL - ACTIVIDAD 04 - PREVENCION DE HECH
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAJ590
CHASIS:	MPTFR85JFT001571
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	12630

.....
GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Subof. Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01