Automotor S.A.

ACTA DE ENTREGA DE VEHÍCULO

Asunción, 23 de Octubre de 2.023

PRESENTE:

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que, en representación del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal – S.E.N.A.C.S.A., hemos retirado de los talleres de **Automotor S.A.**
El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MARCA	CHAPA
Camioneta 4X4	ISUZU	HFU 199 313

POR LOS SIGUIENTES TRABAJOS REALIZADOS (Presupuesto Adicional)

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
2	Cambio Foco faro Del.12V
1	Antioxidante y refrigerante
4	Buje Amortiguador
4	Buje Elástico
4	Buje Elásrico Tras.

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Automotor S.A.
CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor S.A.

S.E.N.A.C.S.A.
Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Realizador del Parque Automotor

Automotor S.A.

Referencia: INFORME DE TRABAJOS REALIZAOS ***Fecha:*** 23/10/2023

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº Orden:

Vehículo: MPATFS85JKT000739 ***Chapa:*** HFU 199 313 ***Kilometraje:*** 94.431

Modelo: D – MAX ***Marca:*** ISUZU ***Color:*** BLANCO

Por la presente le informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo cuyo datos están referidos en este informe:

•	Cambio Foco faro Del.12V
•	Antioxidante y refrigerante
•	Buje Amortiguador
•	Buje Elástico
•	Buje Elásrico Tras.

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador Parque Automotor

HYUNDAI ISUZU PHILLIPS Glasurit

Automotor S.A.

ACTA DE ENTREGA DE VEHÍCULO

Asunción, 23 de Octubre de 2.023

PRESENTE:

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que, en representación del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal – S.E.N.A.C.S.A., hemos retirado de los talleres de **Automotor S.A.**
El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MARCA	CHAPA
Camioneta 4X4	ISUZU	HFU 199 313

POR LOS SIGUIENTES TRABAJOS REALIZADOS

CANTIDAD	*DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO*
2	Cepillo limpia parabrisas
1	Mano de Obra
1	Alineación y balanceo de ruedas
1	Mano de Obra
2	Precap de dirección
1	Mano de Obra
1	Correa de alternador
1	Mano de Obra
2	Rotula inferiores
1	Mano de Obra
2	Rotula superiores
1	Mano de Obra
2	Bujes estabilizadores
1	Mano de Obra
1	Correa de Aire Acondicionado
1	Mano de Obra

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Automotor S.A.
CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER

S.E.N.A.C.S.A.
Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Fiscalizador del Parque Automotor

Automotor S.A.

Referencia: INFORME DE TRABAJOS REALIZAOS ***Fecha:*** 23/10/2023

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº Orden:

Vehículo: MPATFS85JKT000739 ***Chapa:*** HFU 199 313 ***Kilometraje:*** 94.431

Modelo: D – MAX ***Marca:*** ISUZU ***Color:*** BLANCO

Por la presente le informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los sigüientes trabajos al vehículo cuyo datos están referidos en este informe:

• Cepillo limpia parabrisas
• Mano de Obra
• Alineación y balanceo de ruedas
• Mano de Obra
• Precap de dirección
• Mano de Obra
• Correa de alternador
• Mano de Obra
• Rotula inferiores
• Mano de Obra
• Rotula superiores
• Mano de Obra
• Bujes estabilizadores
• Mano de Obra
• Correa de Aire Acondicionado
• Mano de Obra

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor S.A.

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Ing. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

HYUNDAI ISUZU PHILLIPS Glasurit