ACTA DE CONFORMIDAD DE RETIRO DEL VEHÍCULO N° 136/2022

En la ciudad de VILLA ELISA, en fecha 21 de octubre del 2022, siendo las 16:30 horas, se procede a la verificación del móvil ISUZU D-MAX chapa EAG 385, del **Taller Rio de la Plata S.A .**, según Contrato MINNA N° 42/2021. Por la misma se procede a retirar el vehículo individualizado más arriba, una vez probado y aceptado dichos trabajos de reparación , según nota de presupuestos N° 220/2022, se retira con conformidad.----------

Luis Martínez
Jefe Dpto. de Transporte
M.I.N.N.A.

Firma y Aclaración
Encargado Taller
RIO de la PLATA S.A

Río de la Plata S.A.
Servicios Mecánicos y Seguridad Tecnológica
Estados Unidos c/ Von Polesky
021-941050 - 0982-771801
Villa Elisa