Acta de Recepción y Conformidad

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 30 días del mes de JULIO del año 2021 en el marco de la **Contratación Directa Nº 08/2020** de **Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras e Impresoras - ID Nº 377.470** adjudicada a la Firma unipersonal **RV SERVICE**, según **Contrato Nº 26/2020**, y afecta a la **Orden de Servicio Nº 001,** se emite el acta de recepción y conformidad por los trabajos de Mantenimiento y/o reparación realizados al equipo detallado a continuación:

MARCA	MODELO	SERIE NUMERO	CODIGO DE PATRIMONIO
Lexmark	MX 310 DN	ANATEL0409-13-2382	PRO-88150-055
Lexmark	X656de	79G4TX8	ONU-REDD+/2013-SEAM-001
Epson	LX - 350	106613	2321-01-05-11
Epson	LX – 350	7721	2321-01-05-03
Epson	LX – 350	10630	2321-01-05-05
Epson	LX – 350	7722	2321-01-05-09
Epson	L210	S27K110258	23-21-08-386
Epson	L210	S27K123522	23-21-09-3003

La misma es entregada al MADES, con el mantenimiento/reparaciones pertinentes realizadas, en prueba de conformidad se emiten 2 ejemplares de un solo tenor y a un mismo efecto.

SECRETARIA DEL AMBIENTE * Dirección de Informática * REPUBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Marcelo Obertino, Director
Dirección de Sistema Informático