GILCOPAR
GILCO-PAR S.R.L.
Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial.
Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

RUC: 80009240 - 6 20
NOTA DE PRESUPUESTO
(NO VÁLIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA)
Nº 0017605

Fecha de Emisión: ASUNCION, 29 DE ABRIL DE 2023
Nombre o Razón Social: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PI RUC: 80016197-1
Dirección: AZARA 967 E/ EEUU Y TACUARI Teléfono: 021 493977

CANT.	DESCRIPCIÓN	IVA 10% INCLUIDO PRECIO UNITARIO	TOTAL POR ITEM
	ISUZU DMAX - CHAPA AABZ227 - CHASIS MPATFS85JLT000041		
	CONTRATO 12/2023 - ID 422867 - LOTE Nº 6 - ORDEN Nº 001		
	DIRECCION DE HECHOS PUNIBLES		
2	2.1 AMORTIGUADORES	576.196	1.152.392
2	2.2 ROTULAS INFERIORES	377.291	754.582
2	2.3 ROTULAS SUPERIORES	338.349	676.698
4	2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR	106.126	424.504
4	2.5 BUJES DE PARRILLA INFERIOR DEL.	103.530	414.120
2	2.8 BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL	39.630	79.260
1	2.9 BIELETA ESTABILIZADORA LH	109.745	109.745
1	2.10 BIELETA ESTABILIZADORA RH	109.745	109.745
2	2.18 RULEM?N DE MAZA DELANTERA INT	522.143	1.044.286
2	2.19 RULEM?N DE MAZA DELANTERA EXT	522.143	1.044.286
2	2.20 RET?N DE MAZA DELANTERA	65.249	130.498
1	2.29 MANO DE OBRA	50.000	50.000
8	5.10 FOCOS LED BALIZA TECHO	97.080	776.640
1	5.35 MANO DE OBRA	50.000	50.000
1	6.30 FILTRO DE ACEITE	323.060	323.060
1	6.31 FILTRO DE AIRE	303.789	303.789
1	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE	326.460	326.460
8	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO	42.495	339.960
1	6.60 MANO DE OBRA	50.000	50.000
3	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO	42.495	127.485
5	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO	42.495	212.475
1	12.24 MANO DE OBRA	50.000	50.000
	Subtotal		8.549.985
	Total a Pagar (Gs./U$S): GUARANIES: OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO		8.549.985

POLICIA NACIONAL PARAGUAY ACTIVIDAD 05 TESORERIA
ALICIA MABEL AMARILLA LOPEZ
Comisario Principal MCP
Tesorero Actividad 05

MARIO QUBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Ángel Domingue.
Fiscalizador
Policía Nacional

ORIGINAL: CLIENTE

HABILITACIÓN Nº: 1012 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez Nº 1791 c/ Nazareth - Tel.: 557 972 / 558 768 / 0983 929 290 - 2.000 Juegos x 3 hjs. - Nº 16.001 - 18.000 - 10/2022

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

15

INFORME TECNICO

ENTIDAD: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PUNIBLE
MODELO: ISUZU DMAX
MOVIL:
FECHA: 2/05/2023
CHAPA: AABZ227
CHASIS: MPATFS85JLT000041
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 17605

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 12/2023 - ID 422867 - LOTE Nº 6 - ORDEN Nº 001
		DIRECCION DE HECHOS PUNIBLES
2	UNIDAD	2.1 AMORTIGUADORES
2	UNIDAD	2.2 ROTULAS INFERIORES
2	UNIDAD	2.3 ROTULAS SUPERIORES
4	UNIDAD	2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR
4	UNIDAD	2.5 BUJES DE PARRILLA INFERIOR DEL.
2	UNIDAD	2.8 BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL
1	UNIDAD	2.9 BIELETA ESTABILIZADORA LH
1	UNIDAD	2.10 BIELETA ESTABILIZADORA RH
2	UNIDAD	2.18 RULEM?N DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.19 RULEM?N DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.20 RET?N DE MAZA DELANTERA
1	UNIDAD	2.29 MANO DE OBRA
8	UNIDAD	5.10 FOCOS LED BALIZA TECHO
1	UNIDAD	5.35 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
1	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Angel Domingue.
Fiscalizador
Policía Nacional

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

16

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PUNIBLE
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	
FECHA:	02/05/2023
CHAPA:	AABZ227
CHASIS:	MPATFS85JLT000041
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	17605

5	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
1	UNIDAD	12.24 MANO DE OBRA

.....
GILCOPAR S.R.L.
MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

Angel Domingue.
Fiscalizador
Policía Nacional

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

12

FICHA TECNICA

ENTIDAD: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PUNIBLE
MODELO: ISUZU DMAX
MOVIL:
FECHA: 2/05/2023
CHAPA: AABZ227
CHASIS: MPATFS85JLT000041
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 17605

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 12/2023 - ID 422867 - LOTE Nº 6 - ORDEN Nº 001
		DIRECCION DE HECHOS PUNIBLES
2	UNIDAD	2.1 AMORTIGUADORES
2	UNIDAD	2.2 ROTULAS INFERIORES
2	UNIDAD	2.3 ROTULAS SUPERIORES
4	UNIDAD	2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR
4	UNIDAD	2.5 BUJES DE PARRILLA INFERIOR DEL.
2	UNIDAD	2.8 BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL
1	UNIDAD	2.9 BIELETA ESTABILIZADORA LH
1	UNIDAD	2.10 BIELETA ESTABILIZADORA RH
2	UNIDAD	2.18 RULEM?N DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.19 RULEM?N DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.20 RET?N DE MAZA DELANTERA
1	UNIDAD	2.29 MANO DE OBRA
8	UNIDAD	5.10 FOCOS LED BALIZA TECHO
1	UNIDAD	5.35 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
1	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Angel Domingue
Fiscalizador
Policía Nacional

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com