GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial.

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

RUC: 80009240 - 6

NOTA DE PRESUPUESTO

(NO VÁLIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA)

Nº 0019525

Fecha de Emisión: ASUNCION, 13 DE NOVIEMBRE DE 2023

Nombre o Razón Social: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PUNIBLES RUC: 80016197-1

Dirección: AZARA 967 E/ EEUU Y TACUARI Teléfono: 021 493977

CANT.	DESCRIPCIÓN	IVA 10% INCLUIDO	
		PRECIO UNITARIO	TOTAL POR ITEM
	ISUZU DMAX - CHAPA BHD196 - CHASIS MPATFS85HBH527554		
	CONTRATO 12/2023 - ID 422867 - LOTE Nº 6		
	CRIMINALISTICA		
1	6.30 FILTRO DE ACEITE	323.060	323.060
1	6.31 FILTRO DE AIRE	303.789	303.789
1	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE	326.460	326.460
8	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO	42.495	339.960
1	6.60 MANO DE OBRA	50.000	50.000
4	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO	42.495	169.980
1	7.29 MANO DE OBRA	50.000	50.000
5	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO	42.495	212.475
1	12.24 MANO DE OBRA	50.000	50.000

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

POLICIA NACIONAL
ACTIVIDAD 05
TESORERIA

LENNY DANEI
Comisario Principal MCP
Tesorero Actividad 05

Subtotal	1.825.724
Total a Pagar (Gs./U$S): GUARANIES: UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO	1.825.724

ORIGINAL: CLIENTE

HABILITACIÓN Nº: 1012 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Oswaldo Chávez Nº 1791 c/ Nazareth - Tel.: 557 972 / 558 768 / 0983 929 290 - 3.000 Juegos x 3 hjs. - Nº 18.001 - 21.000 - 05/2023

GILCOPAR

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PUNIBLE
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	---
FECHA:	
CHAPA:	BHD196
CHASIS:	MPATFS85HBH527554
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	19525

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 12/2023 - ID 422867 - LOTE Nº 6
		CRIMINALISTICA
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
1	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
4	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
1	UNIDAD	7.29 MANO DE OBRA
5	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
1	UNIDAD	12.24 MANO DE OBRA

.....
GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....Ángel Domínguez.....
Fiscalizador
Policía Nacional

ACLARACION:.....

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
administracion@gilcopar.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

FICHA TECNICA

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PUNIBLE
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	---
FECHA:	
CHAPA:	BHD196
CHASIS:	MPATFS85HBH527554
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	19525

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 12/2023 - ID 422867 - LOTE Nº 6
		CRIMINALISTICA
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
1	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
4	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
1	UNIDAD	7.29 MANO DE OBRA
5	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
1	UNIDAD	12.24 MANO DE OBRA

.....
GILCOPAR S.R.L.
MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....
ACLARACION:.....
Angel Domingue
Fiscalizador
Policia Nacional

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
administracion@gilcopar.com
www.gilcopar.com