Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2002766/2023

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 30 días del mes de Junio de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/DL/1523/21	**Solped Nro.:**	3000000242
ID PAC:	393851	**Contrato SAP Nro:**	4900000194
CDP:	0200/2021	**Orden de Suministro SAP:**	4500008017
CC:	LP-25006-21-209912	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000242	**Vigencia Contrato SAP:**	25.06.2023
Nro. Resolución:	PR/DL/981/21	**Adenda:**	No
		Adjudicado a:	COARCO S.A.C.I

Se procede la Recepción de los bienes y/o servicios detallados a continuación

Ítem	N° HES	N° Servicio	Texto Servicio	Cant Serv	Precio Unitario Gs	Importe Gs.	Doc. Material	Fecha Entrega O.S.	Fecha Contab. O.S.
1	1000003805	9100538	CONSULTORIA PROYECTO Y FISC. EESS	1	57.075.000	57.075.000	5000076728	07.06.2023	30.06.2023
Total IVA Incluido Gs.						**57.075.000**			

Observación: REGULARIZACIÓN DE RECEPCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE ESTACIÓN DE SERVICIO DE HERNANDARIAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO (21/05/2023 AL 20/06/2023).

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 57.075.000 (guaraníes cincuenta y siete millones setenta y cinco mil)

Administrador de Contrato	Verificado por	Firma del Proveedor
Lic. Roberto Cabrera Gerente de Planta Villa Elisa Petropar		coarco Ing. NÉSTOR COLMÁN Director Técnico
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:

ACTA DE RECEPCION

Informe De Fiscalización De Obras N°6

En la Planta de **Petróleos Paraguayos - PETROPAR**, sito en Avda. Defensores del Chaco y Américo Picco, ciudad de Villa Elisa, siendo las 13:30 horas del 21 de junio de 2023, para celebrar el acto de **RECEPCIÓN del Informe De Fiscalización De Obras**, se reúnen, por parte de **PETROPAR**, el Lic. Roberto Cabrera, por la Administración de Contrato, el Ing. Luis Insfran por la Unidad de Gestión y Control de Planta Villa Elisa, y por parte de la firma proveedora, **COARCO S.A.C.I.**, el Ing. Néstor Colmán.

Las cláusulas y condiciones para la provisión de dichos bienes y/o servicios han sido establecidas en el **Contrato PR/DL N°1523/21** para el **SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA PROYECTO Y FISCALIZACIÓN DE ESTACIONES DE SERVICIOS – ID 393851**.

Se deja constancia de la recepción de los bienes y/o servicios en fecha 21 de junio de 2023, correspondiente al **Informe De Fiscalización De Obras N°6** de la obra de construcción **EESS Hernandarias** y conforme a la **Orden de Suministro AD1-12/2022-FSC2** de fecha 20/04/2023, y cumpliendo el Proveedor con el plazo de entrega contractual establecido.

Se firma el presente **ACTA DE RECEPCIÓN del Informe De Fiscalización De Obras N°6** de la provisión objeto del presente contrato, por el representante de la contratante y el representante de la firma proveedora, en dos ejemplares de un mismo tenor y efecto.

Lic. Roberto Cabrera
Gerente de Planta Villa Elisa

Administrador de Contrato
Gerencia de Planta Villa Elisa
Petróleos Paraguayos - PETROPAR

coarco
Ing. NÉSTOR COLMÁN
Director Técnico

Proveedor
COARCO S.A.C.I.

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

Unidad de Gestión y Control de
Planta Villa Elisa
Petróleos Paraguayos - PETROPAR