NIPON AUTOMOTORES SA
+ AHORA ES MÁS

MITSUBISHI MOTORS

CARTA DE CONFORMIDAD DE TRABAJO

FECHA 12 DE FEBRERO DEL 2025

TALLER MECANICA KFZ
Presente.

POR LA PRESENTE ME DIRIJO A USTEDES CON EL FIN DE COMUNICARLE QUE EN LA FECHA DE HOY SE PROCEDIO A RETIRAR DEL TALLER EL VEHÍCULO SEGÚN SE DETALLA:

CLIENTE
SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL RUC 80000215-6
MARCA: MITSUBISHI
MODELO: TRITON
CHAPA N° EAJ 922
MOVIL :289
CHASIS: 93XXNKB8TJC-H30661
KM: 210.030
Y DECLARO RECIBIR CONFORME LOS TRABAJOS SOLICITADOS AL TALLER, SEGÚN DETALLE

Cantidad	Descripción
8	Aceite Motor-Motor – Mitsubishi Triton. Año 2015-2016-2017-2018
1	Filtro De Combustible Motor – Mitsubishi Tritón. Año 2015 - 2016- 2017 - 2018
1	Filtro De Aire – Motor – Mitsubishi Tritón. Año 2015-2016-2017-2018
1	Filtro De Aceite- Motor - Mitsubishi Triton. Año 2015-2016-2017-2018
1	Mano De Obra-Motor- - Mitsubishi Triton. Año 2015-2016-2017-2018

SIN OTRO PARTICULAR APROVECHO LA OPORTUNIDAD PARA SALUDARLE MUY ATTTE.

RESPONSABLE DEL TALLER

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

RETIRADOR POR

CI 1045583

CI: 4888667

SENACSA
DPTO. TRANSPORTE Y TALLER

Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

C.P. Alicia Coronel
Dpto. Administrativo
Nipon Automotores S.A.

SENACSA
Dpto. de Mant. y Fiscalización Seg. Automotor

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor