ACTA DE CONFORMIDAD DE RETIRO DEL VEHÍCULO N° 034/2021

En la ciudad de Villa Elisa Dpto. Central, en fecha 30 de Abril del 2021, siendo las 11:30 Horas, se procede a la verificación del móvil marca ISUZU D-MAX chapa EAG 389 , del **Taller Rio de la Plata S.A .**, según Contrato MINNA Nº 06 ./2020. Por la misma se procede a retirar el vehículo individualizado más arriba, una vez probado y aceptado dichos trabajos de **reparacion**, según nota de presupuesto Nº 010/2021, se retira con conformidad.----------
---

Luis Martínez
Jefe Dpto. de Transporte
M.I.N.N.A.

Jessica Auña
Firma y Aclaración
Encargado Taller
RIO de la PLATA S.A|

Rio de la Plata S.A
Repuestos para Vehículos Livianos, Pesados y Maquinarias
Estados Unidos c/ Avda. Von Polesky
021.941050 -
Villa Elisa