ACTA DE RECEPCIÓN J.T/ Nº 017/2.020.

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los veinte días del mes de agosto de 2.020, siendo las 11:30 hs., en la oficina de **ITV S.A.,** sitio en la calle Salvador Bogado e/ José Papalardo de la ciudad de Asunción, se procede a la recepción de servicio de Inspección Técnica Vehicular para los vehículos de Uso Oficial de la Procuraduría General de la República, conforme a la orden de Compra y/o Servicio Nº 033/2.020, y Contrato Nº 13/2020 de fecha 12 de agosto de 2020, para los siguiente vehículos:

Nº de Ítem	Descripción
1	Servicio de Inspección Técnica Vehicular para la camioneta marca Hyundai, modelo Tucson, año 2012, chapa BKG 730.
2	Servicio de Inspección Técnica Vehicular para la camioneta marca Hyundai, modelo H1, año 2012, chapa EAG 854.
3	Servicio de Inspección Técnica Vehicular para la camioneta marca Hyundai, modelo H1, año 2014, chapa EAH 887.
4	Servicio de Inspección Técnica Vehicular para la camioneta marca Hyundai, modelo EON, año 2014, chapa BNT 413.

:

Conforme al trabajo realizado, se procede a la verificación del Servicio de Verificación realizado detallado más arriba, estando presentes en conformidad el Sr. José Luis Galeano, con C.I. 2.443.492, Jefe de Transporte de la Institución y en representación de la firma **ITV S.A.,** la Sra. Mirian Garay con C.I. Nº 3.812.167

Se da por finalizado la recepción siendo las 13:00 horas, firmando en tres ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto con las firmas de los presentes, conformes con todo lo actuado y labrado en este documento.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

JOSÉ LUIS GALEANO RODRÍGUEZ
Jefe de Transporte
Procuraduría General de la República

IVESUR PARAGUAY
RECIBIDO
ITV S.A.
Firma:
MIRIAN GARAY
Aclaración: Jefa del Dpto. Administrativo
Fecha: 20/08/20 Hora: 12:00

00000030

INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Ivesur Paraguay

CITV:CITV110- ITV S.A
Telf.:673 335 / 675 066
info@ivesurparaguay.com

Salvador Bogado esq. José Pappalarc, Asunción
R.U.C.: 80023482-0
www.ivesurparaguay.com

Municipalidad de Asunción

A. IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

Línea:	2	Marca	HYUNDAI	Nº	15033
Tipo	0100	Modelo	EON	Clase 0	Orden 1
Matrícula actual	BNT413	Nº Bastidor	MALA251AAEM196920	Fecha de Inspección	20/08/2020
Año Fabricación:	2.013	Color	Blanco		

B. ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN SEGÚN LA SECCIÓN DE VEH. AUTOMOTORES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN

	UNIDAD DE INSPECCIÓN	Inspector
1	**IDENTIFICACION DEL VEHICULO**	
1.01	NUMERO DE CHAPA PATENTE	115
1.02	NÚMERO DE MOTOR	115
1.03	NUMERO DE CHASIS (BASTIDOR O CASCO)	115
1.04	DATOS DE FABRICACION	115
1.05	IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD	NA
2	**LUCES**	
2.01	FAROS FRONTALES	115
2.02	DE POSICION Y PATENTE	115
2.03	DE FRENADO	115
2.04	INDICADORES DE CAMBIO DE DIRECCION	115
2.05	DE RETROCESO	NA
2.06	BALIZAS	NA
2.07	RETROREFLECTORES	115
2.08	DE TABLERO	115
2.09	PROYECTORES ADICIONALES	NA
2.10	OTROS	115
3	**SISTEMA DE DIRECCION Y TREN DELANTERO**	
3.01	ROTULAS DE EXTREMOS	115
3.02	BARRAS DE DIRECCION	115
3.03	BRAZO PITMAN (biela principal de direccion)	NA
[illegible]	BRAZO DE DIRECCION (bielas)	115
[illegible]	CAJA DE DIRECCION	115
3.06	MANCHON	115
3.07	DIRECCION DE POTENCIA	115
3.08	VOLANTE Y COLUMNA	115
3.09	TENSORES Y BUJES DEL TREN DELANTERO	115
3.10	ALINEACION: DERIVA	115
4	**SISTEMA DE FRENOS**	
4.01	ESTADO CAÑERIAS, FLEXIBLES, BOMBA ETC..	115
4.02	SERVOFRENOS	115
4.03	DE ESTACIONAMIENTO	115
4.04	DE SERVICIO	115
4.05	DE SERVICIO 1 er EJE	115
4.06	DE SERVICIO OTROS EJES	115
4.07	DE REMOLQUE Y SEMIREMOLQUE	NA
4.08	DE INERCIA	NA
4.09	AUXILIAR	NA
4.10	OTROS	115
5	**SISTEMA DE SUSPENSION**	
5.01	AMORTIGUADORES EFICACIA	115
5.02	AMORTIGUADORES ESTADO	115
5.03	ELASTICOS	NA
5.04	RESORTES HELICOIDALES	NA
5.05	ROTULAS Y GUARDAPOLVOS	115
5.06	PARRILLA DE SUSPENSION	115
5.07	BARRAS ESTABILIZADORAS	NA
5.08	OTROS	NA
6	**CHASIS**	
6.01	LARGUEROS Y TRAVESA	115
6.02	TRANSMISION	115
6.03	OTROS	115
7	**LLANTAS**	
7.01	FISURAS Y DEFORMACIONES	115
7.02	FIJACIONES	115
8	**NEUMATICOS**	
8.01	PROFUNDIDAD DEL DIBUJO	115
8.02	FALLAS VISIBLES	115
9	**ESTADO GENERAL DEL VEHICULO**	
9.01	EXTERIOR DE LA CARROCERIA	115
9.02	GUARDABARROS Y LATERAL	115
9.03	PARAGOLPES	115
9.04	PUERTAS	115
9.05	CAPOT Y BAUL	115
9.06	PARABRISAS: TRANSPARENCIA Y ESTADO	115
9.07	LUNETA Y CRISTALES: TRANSP. Y ESTADO	115
9.08	LIMPIAPARABRISAS	115
9.09	LAVAPARABRISAS	115
9.10	ESPEJOS	115
9.11	PERDIDA DE FLUIDO AL PAVIMENTO	115
9.12	ANTENAS PARA EQUIPO DE RADIO	NA
9.13	INTERIOR DEL VEHICULO	115
9.14	TUBERIAS Y TANQUE COMBUSTIBLE	115
9.15	TAPAS DE COMBUSTIBLE	115
9.16	INSTRUMENTAL DE TABLERO	115
9.17	ENGANCHE DE ACOPLADO	NA
9.18	PORTAEQUIPAJE (T.PUBLICO)	NA
9.19	OTROS	115
10	**CONTAMINACION AMBIENTAL**	
10.01	GASES DE ESCAPE	115
10.02	HUMOS DE ESCAPE(MOTOR DIESEL)	NA
10.03	ELEMENTOS DEL SISTEMA DE ESCAPE	115
10.04	NIVEL DE RUIDOS DE ESCAPE	115
10.05	NIVEL DE RUIDOS EN EL INTERIOR	115
10.06	NIVEL DE RUIDOS DE BOCINA	115
10.07	OTROS	115
11	**SEGURIDAD Y EMERGENCIA**	
11.01	ACCESORIOS DE SEGURIDAD	115
11.02	ELEMENTOS PARA AUXILIO	115

C. IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

EMISIONES	FRENADO	ALINEACIÓN	BANCO DE SUSPENSIONES	RUIDOS	LUXÓMETRO
1737	15602106	6504006	5203106	———	16

D. MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN

Emisiones	Opacidad (m-1)	CO (%) 0.3	CO2 (%)	HC (p.p.m.) 214	Ruidos (dB) ---		
Freno de Servicio	Fi. (KN) 2.44/1.16		Fd. (KN) 2.04/0.92		Des. (%) 16.00/20.00	Efic. (%) 72.14	
Freno de Estacionamiento	Fi. (KN) 1.16		Fd. (KN) 1.17		Des. (%) 1.00	Efic. (%) 25.62	
Suspensiones (%) 60/60/63/41		Alineación (m/km) 1/4		Desaceleración (m/s2)		Peso: (Kg) 927	
Luces	Bajas I/D (Klx) 0.00/ 0.00	Altas I/D (Klx) 1.00/ 0.00		Niebla I/D (Klx)		Intensidad total (Klx) 1.00	

E. RELACIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSPECCIÓN

UNIDAD	CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO

Organismo Nacional de Acreditación
NP-ISO/IEC 17020:2013
OI007

F. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Observaciones Municipalidad

Inspección APROBADA	X
Inspección APROBADA con Observaciones	
Inspección CONDICIONAL	
Inspección RECHAZADA	

ING. SERGIO DINATAI E.
Director Técnico Adjunto

V.B. del Responsable Técnico (Firma y sello)

INSPECCION Ivesur APROBADA TECNICA

Titular/Propietario: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Ejes: 2 **Tipo Bus:**
Línea: **Coche:**
Tipo Servicio: CARGA NACIONAL

292

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO

00000032

INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Ivesur Paraguay
CITV:CITV110- ITV S.A
Telf.:673 335 / 675 066
info@ivesurparaguay.com
Salvador Bogado esq. José Pappalarc, Asunción
R.U.C.: 80023482-0
www.ivesurparaguay.com

Municipalidad de Asunción

A. IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

Línea:	3	Marca	HYUNDAI	Nº	14981
Tipo	0300	Modelo	H1	Clase 0	Orden 1
Matrícula actual	EAH887	Nº Bastidor	KMJWA37HAEU592988	Fecha de Inspección	19/08/2020
Año Fabricación:	2.013	Color	Gris		

B. ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN SEGÚN LA SECCIÓN DE VEH. AUTOMOTORES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN

	UNIDAD DE INSPECCIÓN	Inspector
1	**IDENTIFICACION DEL VEHICULO**	
1.01	NUMERO DE CHAPA PATENTE	102
1.02	NÚMERO DE MOTOR	102
1.03	NUMERO DE CHASIS (BASTIDOR O CASCO)	102
1.04	DATOS DE FABRICACION	102
1.05	IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD	102
2	**LUCES**	
2.01	FAROS FRONTALES	102
2.02	DE POSICION Y PATENTE	102
2.03	DE FRENADO	102
2.04	INDICADORES DE CAMBIO DE DIRECCION	102
2.05	DE RETROCESO	NA
2.06	BALIZAS	NA
2.07	RETROREFLECTORES	102
2.08	DE TABLERO	102
2.09	PROYECTORES ADICIONALES	NA
2.10	OTROS	102
3	**SISTEMA DE DIRECCION Y TREN DELANTERO**	
3.01	ROTULAS DE EXTREMOS	102
3.02	BARRAS DE DIRECCION	102
3.03	BRAZO PITMAN (biela principal de direccion)	102
3.04	BRAZO DE DIRECCION (bielas)	102
3.05	CAJA DE DIRECCION	102
3.06	MANCHON	102
3.07	DIRECCION DE POTENCIA	102
3.08	VOLANTE Y COLUMNA	102
3.09	TENSORES Y BUJES DEL TREN DELANTERO	102
3.10	ALINEACION: DERIVA	102
4	**SISTEMA DE FRENOS**	
4.01	ESTADO CAÑERIAS, FLEXIBLES, BOMBA ETC..	102
4.02	SERVOFRENOS	102
4.03	DE ESTACIONAMIENTO	102
4.04	DE SERVICIO	102
4.05	DE SERVICIO 1 er EJE	102
4.06	DE SERVICIO OTROS EJES	102
4.07	DE REMOLQUE Y SEMIREMOLQUE	NA
4.08	DE INERCIA	NA
4.09	AUXILIAR	NA
4.10	OTROS	102
5	**SISTEMA DE SUSPENSION**	
5.01	AMORTIGUADORES EFICACIA	102
5.02	AMORTIGUADORES ESTADO	102
5.03	ELASTICOS	102
5.04	RESORTES HELICOIDALES	NA
5.05	ROTULAS Y GUARDAPOLVOS	102
5.06	PARRILLA DE SUSPENSION	102
5.07	BARRAS ESTABILIZADORAS	NA
5.08	OTROS	NA
6	**CHASIS**	
6.01	LARGUEROS Y TRAVESA	102
6.02	TRANSMISION	102
6.03	OTROS	102
7	**LLANTAS**	
7.01	FISURAS Y DEFORMACIONES	102
7.02	FIJACIONES	102
8	**NEUMATICOS**	
8.01	PROFUNDIDAD DEL DIBUJO	102
8.02	FALLAS VISIBLES	102
9	**ESTADO GENERAL DEL VEHICULO**	
9.01	EXTERIOR DE LA CARROCERIA	102
9.02	GUARDABARROS Y LATERAL	102
9.03	PARAGOLPES	102
9.04	PUERTAS	102
9.05	CAPOT Y BAUL	102
9.06	PARABRISAS: TRANSPARENCIA Y ESTADO	102
9.07	LUNETA Y CRISTALES: TRANSP. Y ESTADO	102
9.08	LIMPIAPARABRISAS	102
9.09	LAVAPARABRISAS	102
9.10	ESPEJOS	102
9.11	PERDIDA DE FLUIDO AL PAVIMENTO	102
9.12	ANTENAS PARA EQUIPO DE RADIO	NA
9.13	INTERIOR DEL VEHICULO	102
9.14	TUBERIAS Y TANQUE COMBUSTIBLE	102
9.15	TAPAS DE COMBUSTIBLE	102
9.16	INSTRUMENTAL DE TABLERO	102
9.17	ENGANCHE DE ACOPLADO	NA
9.18	PORTAEQUIPAJE (T.PUBLICO)	NA
9.19	OTROS	102
10	**CONTAMINACION AMBIENTAL**	
10.01	GASES DE ESCAPE	NA
10.02	HUMOS DE ESCAPE(MOTOR DIESEL)	102
10.03	ELEMENTOS DEL SISTEMA DE ESCAPE	102
10.04	NIVEL DE RUIDOS DE ESCAPE	102
10.05	NIVEL DE RUIDOS EN EL INTERIOR	102
10.06	NIVEL DE RUIDOS DE BOCINA	102
10.07	OTROS	102
11	**SEGURIDAD Y EMERGENCIA**	
11.01	ACCESORIOS DE SEGURIDAD	102
11.02	ELEMENTOS PARA AUXILIO	102

C. IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

EMISIONES	FRENADO	ALINEACIÓN	BANCO DE SUSPENSIONES	RUIDOS	LUXÓMETRO
4916	15502106	6304006	5303106	-------	26

D. MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN

Emisiones	Opacidad (m-1) 0.41	CO (%)	CO2 (%)	HC (p.p.m.)	Ruidos (dB) ---
Freno de Servicio	Fi. (KN) 4.68/3.70		Fd. (KN) 4.19/3.83	Des. (%) 10.00/3.00	Efic. (%) 72.91
Freno de Estacionamiento	Fi. (KN) 2.21		Fd. (KN) 3.04	Des. (%) 27.00	Efic. (%) 23.34
Suspensiones (%) 80/84/75/79		Alineación (m/km) 3/1	Desaceleración (m/s2)		Peso: (Kg) 2293
Luces	Bajas I/D (Klx) 0.00/ 4.00	Altas I/D (Klx) 2.00/16.00	Niebla I/D (Klx) 7.00/ 0.00	Intensidad total (Klx) 29.00	

E. RELACIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSPECCIÓN

UNIDAD	CALIFICACIÓN	DESCRIPCION DEL DEFECTO

Organismo Nacional de Acreditación
NP-ISO/IEC 17020:2013
OI007

F. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Observaciones Municipalidad

Inspección APROBADA	X
Inspección APROBADA con Observaciones	
Inspección CONDICIONAL	
Inspección RECHAZADA	

ING. HERMES IRRAZABAL
V.B. del Responsable Técnico, (Firma y sello)

INSPECCIÓN Ivesur APROBADA TÉCNICA

Titular/Propietario: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Ejes: 2 **Tipo Bus:**
Linea: **Coche:**
Tipo Servicio: CARGA NACIONAL

292

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO

00000034

INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Ivesur Paraguay

CITV:CITV110- ITV S.A
Telf.:673 335 / 675 066
info@ivesurparaguay.com

Salvador Bogado esq. José Pappalarc, Asunción
R.U.C.: 80023482-0
www.ivesurparaguay.com

Municipalidad de Asunción

A. IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

Línea:	3	Marca	HYUNDAI	Nº	15018
Tipo	0300	Modelo	TUCSON	Clase 0	Orden 1
Matrícula actual	BKG730	Nº Bastidor	KMHJT81VDDU535761	Fecha de Inspección	20/08/2020
Año Fabricación:	2.012	Color	Negro		

B. ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN SEGÚN LA SECCIÓN DE VEH. AUTOMOTORES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN

	UNIDAD DE INSPECCIÓN	Inspector
1	**IDENTIFICACION DEL VEHICULO**	
1.01	NUMERO DE CHAPA PATENTE	8
1.02	NÚMERO DE MOTOR	8
1.03	NUMERO DE CHASIS (BASTIDOR O CASCO)	8
1.04	DATOS DE FABRICACION	8
1.05	IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD	8
2	**LUCES**	
2.01	FAROS FRONTALES	8
2.02	DE POSICION Y PATENTE	8
2.03	DE FRENADO	8
2.04	INDICADORES DE CAMBIO DE DIRECCION	8
2.05	DE RETROCESO	NA
2.06	BALIZAS	NA
2.07	RETROREFLECTORES	8
2.08	DE TABLERO	8
2.09	PROYECTORES ADICIONALES	NA
2.10	OTROS	8
3	**SISTEMA DE DIRECCION Y TREN DELANTERO**	
3.01	ROTULAS DE EXTREMOS	8
3.02	BARRAS DE DIRECCION	8
3.03	BRAZO PITMAN (biela principal de direccion)	8
3.04	BRAZO DE DIRECCION (bielas)	8
3.05	CAJA DE DIRECCION	8
3.06	MANCHON	8
3.07	DIRECCION DE POTENCIA	8
3.08	VOLANTE Y COLUMNA	8
3.09	TENSORES Y BUJES DEL TREN DELANTERO	8
3.10	ALINEACION: DERIVA	8
4	**SISTEMA DE FRENOS**	
4.01	ESTADO CAÑERIAS, FLEXIBLES, BOMBA ETC..	8
4.02	SERVOFRENOS	8
4.03	DE ESTACIONAMIENTO	8
4.04	DE SERVICIO	8
4.05	DE SERVICIO 1 er EJE	8
4.06	DE SERVICIO OTROS EJES	8
4.07	DE REMOLQUE Y SEMIREMOLQUE	NA
4.08	DE INERCIA	NA
4.09	AUXILIAR	NA
4.10	OTROS	8
5	**SISTEMA DE SUSPENSION**	
5.01	AMORTIGUADORES EFICACIA	8
5.02	AMORTIGUADORES ESTADO	8
5.03	ELASTICOS	8
5.04	RESORTES HELICOIDALES	NA
5.05	ROTULAS Y GUARDAPOLVOS	8
5.06	PARRILLA DE SUSPENSION	8
5.07	BARRAS ESTABILIZADORAS	NA
5.08	OTROS	NA
6	**CHASIS**	
6.01	LARGUEROS Y TRAVESA	8
6.02	TRANSMISION	8
6.03	OTROS	8
7	**LLANTAS**	
7.01	FISURAS Y DEFORMACIONES	8
7.02	FIJACIONES	8
8	**NEUMATICOS**	
8.01	PROFUNDIDAD DEL DIBUJO	8
8.02	FALLAS VISIBLES	8
9	**ESTADO GENERAL DEL VEHICULO**	
9.01	EXTERIOR DE LA CARROCERIA	8
9.02	GUARDABARROS Y LATERAL	8
9.03	PARAGOLPES	8
9.04	PUERTAS	8
9.05	CAPOT Y BAUL	8
9.06	PARABRISAS: TRANSPARENCIA Y ESTADO	8
9.07	LUNETA Y CRISTALES: TRANSP. Y ESTADO	8
9.08	LIMPIAPARABRISAS	8
9.09	LAVAPARABRISAS	8
9.10	ESPEJOS	8
9.11	PERDIDA DE FLUIDO AL PAVIMENTO	8
9.12	ANTENAS PARA EQUIPO DE RADIO	NA
9.13	INTERIOR DEL VEHICULO	8
9.14	TUBERIAS Y TANQUE COMBUSTIBLE	8
9.15	TAPAS DE COMBUSTIBLE	8
9.16	INSTRUMENTAL DE TABLERO	8
9.17	ENGANCHE DE ACOPLADO	NA
9.18	PORTAEQUIPAJE (T.PUBLICO)	NA
9.19	OTROS	8
10	**CONTAMINACION AMBIENTAL**	
10.01	GASES DE ESCAPE	NA
10.02	HUMOS DE ESCAPE(MOTOR DIESEL)	8
10.03	ELEMENTOS DEL SISTEMA DE ESCAPE	8
10.04	NIVEL DE RUIDOS DE ESCAPE	8
10.05	NIVEL DE RUIDOS EN EL INTERIOR	8
10.06	NIVEL DE RUIDOS DE BOCINA	8
10.07	OTROS	8
11	**SEGURIDAD Y EMERGENCIA**	
11.01	ACCESORIOS DE SEGURIDAD	8
11.02	ELEMENTOS PARA AUXILIO	8

C. IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

EMISIONES	FRENADO	ALINEACIÓN	BANCO DE SUSPENSIONES	RUIDOS	LUXÓMETRO
4916	15502106	6304006	5303106	-------	26

D. MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN

Emisiones	Opacidad (m-1) 1.36	CO (%)	CO2 (%)	HC (p.p.m.)	Ruidos (dB) ---
Freno de Servicio	Fi. (KN) 4.35/2.29		Fd. (KN) 4.10/2.34	Des. (%) 5.00/2.00	Efic. (%) 74.53
Freno de Estacionamiento	Fi. (KN) 1.40		Fd. (KN) 1.92	Des. (%) 27.00	Efic. (%) 18.92
Suspensiones (%) 67/74/53/62		Alineación (m/km) 0/0	Desaceleración (m/s2)		Peso: (Kg) 1789
Luces	Bajas I/D (Klx) 10.00/13.00	Altas I/D (Klx) 28.00/26.00	Niebla I/D (Klx) 7.00	Intensidad total (Klx) 84.00	

E. RELACIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSPECCIÓN

UNIDAD	CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO

INSPECCION Ivesur APROBADA TECNICA

Organismo Nacional de Acreditación NP-ISO/IEC 17020:2013 01007

F. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Observaciones Municipalidad

ING. SERGIO DINATAI E
Director Técnico Adjunto

Inspección APROBADA	X
Inspección APROBADA con Observaciones	
Inspección CONDICIONAL	
Inspección RECHAZADA	

V.B. del Responsable Técnico (Firma y sello)

Titular/Propietario: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Ejes: 2 **Tipo Bus:**
Linea: **Coche:**
Tipo Servicio: CARGA NACIONAL

292

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO

0000036

INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Ivesur Paraguay

CITV:CITV110- ITV S.A
Telf.:673 335 / 675 066
info@ivesurparaguay.com

Salvador Bogado esq. José Pappalarc, Asunción
R.U.C.: 80023482-0
www.ivesurparaguay.com

Municipalidad de Asunción

A. IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

Línea:	2	Marca	HYUNDAI	Nº	14972
Tipo	0300	Modelo	H1	Clase 0	Orden 1
Matrícula actual	EAG854	Nº Bastidor	KMJWA37HADU506063	Fecha de Inspección	19/08/2020
Año Fabricación:	2.012	Color	Gris		

B. ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN SEGÚN LA SECCIÓN DE VEH. AUTOMOTORES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN

	UNIDAD DE INSPECCIÓN	Inspector
1	**IDENTIFICACION DEL VEHICULO**	
1.01	NUMERO DE CHAPA PATENTE	8
1.02	NÚMERO DE MOTOR	8
1.03	NUMERO DE CHASIS (BASTIDOR O CASCO)	8
1.04	DATOS DE FABRICACION	8
1.05	IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD	8
2	**LUCES**	
2.01	FAROS FRONTALES	8
2.02	DE POSICION Y PATENTE	8
2.03	DE FRENADO	8
2.04	INDICADORES DE CAMBIO DE DIRECCION	8
2.05	DE RETROCESO	NA
2.06	BALIZAS	NA
2.07	RETROREFLECTORES	8
2.08	DE TABLERO	8
2.09	PROYECTORES ADICIONALES	NA
2.10	OTROS	8
3	**SISTEMA DE DIRECCION Y TREN DELANTERO**	
3.01	ROTULAS DE EXTREMOS	8
3.02	BARRAS DE DIRECCION	8
3.03	BRAZO PITMAN (biela principal de direccion)	8
3.04	BRAZO DE DIRECCION (bielas)	8
3.05	CAJA DE DIRECCION	8
3.06	MANCHON	8
3.07	DIRECCION DE POTENCIA	8
3.08	VOLANTE Y COLUMNA	8
3.09	TENSORES Y BUJES DEL TREN DELANTERO	8
3.10	ALINEACION: DERIVA	8
4	**SISTEMA DE FRENOS**	
4.01	ESTADO CAÑERIAS, FLEXIBLES, BOMBA ETC..	8
4.02	SERVOFRENOS	8
4.03	DE ESTACIONAMIENTO	8
4.04	DE SERVICIO	8
4.05	DE SERVICIO 1 er EJE	8
4.06	DE SERVICIO OTROS EJES	8
4.07	DE REMOLQUE Y SEMIREMOLQUE	NA
4.08	DE INERCIA	NA
4.09	AUXILIAR	NA
4.10	OTROS	8
5	**SISTEMA DE SUSPENSION**	
5.01	AMORTIGUADORES EFICACIA	8
5.02	AMORTIGUADORES ESTADO	8
5.03	ELASTICOS	8
5.04	RESORTES HELICOIDALES	NA
5.05	ROTULAS Y GUARDAPOLVOS	8
5.06	PARRILLA DE SUSPENSION	8
5.07	BARRAS ESTABILIZADORAS	NA
5.08	OTROS	NA
6	**CHASIS**	
6.01	LARGUEROS Y TRAVESA	8
6.02	TRANSMISION	8
6.03	OTROS	8
7	**LLANTAS**	
7.01	FISURAS Y DEFORMACIONES	8
7.02	FIJACIONES	8
8	**NEUMATICOS**	
8.01	PROFUNDIDAD DEL DIBUJO	8
8.02	FALLAS VISIBLES	8
9	**ESTADO GENERAL DEL VEHICULO**	
9.01	EXTERIOR DE LA CARROCERIA	8
9.02	GUARDABARROS Y LATERAL	8
9.03	PARAGOLPES	8
9.04	PUERTAS	8
9.05	CAPOT Y BAUL	8
9.06	PARABRISAS: TRANSPARENCIA Y ESTADO	8
9.07	LUNETA Y CRISTALES: TRANSP. Y ESTADO	8
9.08	LIMPIAPARABRISAS	8
9.09	LAVAPARABRISAS	8
9.10	ESPEJOS	8
9.11	PERDIDA DE FLUIDO AL PAVIMENTO	8
9.12	ANTENAS PARA EQUIPO DE RADIO	NA
9.13	INTERIOR DEL VEHICULO	8
9.14	TUBERIAS Y TANQUE COMBUSTIBLE	8
9.15	TAPAS DE COMBUSTIBLE	8
9.16	INSTRUMENTAL DE TABLERO	8
9.17	ENGANCHE DE ACOPLADO	NA
9.18	PORTAEQUIPAJE (T.PUBLICO)	NA
9.19	OTROS	8
10	**CONTAMINACION AMBIENTAL**	
10.01	GASES DE ESCAPE	NA
10.02	HUMOS DE ESCAPE(MOTOR DIESEL)	8
10.03	ELEMENTOS DEL SISTEMA DE ESCAPE	8
10.04	NIVEL DE RUIDOS DE ESCAPE	8
10.05	NIVEL DE RUIDOS EN EL INTERIOR	8
10.06	NIVEL DE RUIDOS DE BOCINA	8
10.07	OTROS	8
11	**SEGURIDAD Y EMERGENCIA**	
11.01	ACCESORIOS DE SEGURIDAD	8
11.02	ELEMENTOS PARA AUXILIO	8

C. IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

EMISIONES	FRENADO	ALINEACIÓN	BANCO DE SUSPENSIONES	RUIDOS	LUXÓMETRO
4918	15602106	6504006	5203106	-------	16

D. MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN

Emisiones	Opacidad (m-1) 0.32	CO (%)	CO2 (%)	HC (p.p.m.)	Ruidos (dB) ---	
Freno de Servicio	Fi. (KN) 5.07/3.91		Fd. (KN) 4.81/3.76	Des. (%) 5.00/3.00	Efic. (%) 74.51	
Freno de Estacionamiento	Fi. (KN) 3.69		Fd. (KN) 3.06	Des. (%) 17.00	Efic. (%) 28.66	
Suspensiones (%) 81/84/72/77		Alineación (m/km) -2/-8	Desaceleración (m/s2)		Peso: (Kg) 2401	
Luces	Bajas I/D (Klx) 1.00/ 1.00	Altas I/D (Klx) 3.00/ 2.00	Niebla I/D (Klx)	Intensidad total (Klx) 7.00		

E. RELACIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSPECCIÓN

UNIDAD	CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO

INSPECCION Ivesur APROBADA TECNICA

Organismo Nacional de Acreditación
NP-ISO/IEC 17020:2013
OI007

F. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Observaciones Municipalidad

Inspección APROBADA	X
Inspección APROBADA con Observaciones	
Inspección CONDICIONAL	
Inspección RECHAZADA	

ING. SERGIO DINATALE
Director Técnico Adjunto

V.B. del Responsable Técnico (Firma y sello)

Titular/Propietario: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Ejes: 2 **Tipo Bus:**
Linea: **Coche:**
Tipo Servicio: CARGA NACIONAL

292

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO