Automotor

15 SEP 2025

Informe Técnico de Servicios de Mantenimiento y Reparación realizado

Cliente: HONORABLE CAMARA DE SENADORES

Marca: HYUNDAI

Modelo: H1

Chassis: KMJWA37KBKU048742

Chapa: AAOD 655

Kilometraje: 115.524_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS	MOTIVOS
1	Mano de Obra	Por foco quemados
1	Cambio focos baja	Por foco quemados
2	Cambio focos de 1 filamento	Por foco quemados

1 – Control Sistema Electrico, cambio de focos

Carlos Díaz
Administración - Servicios
Automotor

MARCOS GRIFFITH
Director de Gestión del Desplazamiento
Cámara de Senadores

HYUNDAI ISUZU GEELY SSANGYONG KGM

HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT Maserati REPSOL Mahindra LYNK&CO