TALLER INTEGRAL S.A.

Mecánica - Chapa y Pintura

San Francisco Nº 1374 Bo. Jara
Tel.: (021) 211 260 / Cel.: (0983) 314 556
Asunción - Paraguay
tallerintegralsa@gmail.com

TIMBRADO Nº 16928967
Fecha Inicio Vigencia: 01/01/2024
Fecha Fin Vigencia: 31/01/2025
RUC: 80053036 - 5

NOTA DE REMISIÓN

001-001- 0001681

Fecha de Emisión: 6 de SETIEMBRE de 20 24

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

Domicilio: RUC o C.I.: 80007577-3

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del Traslado: Comprobante de Venta:

Comprobante de Venta Nº: Nº de Timbrado:

Fecha de Expedición:

Fecha de Inicio de Traslado: Fecha estimada de término de Traslado:

Dirección del Punto de Partida:

Ciudad: Departamento:

Dirección del Punto de Llegada:

Ciudad: Departamento:

Kilómetros estimados de recorrido:

Cambio de fecha de termino de traslado y/o punto de llegada

Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo: MASSEY FERGUSON 275 s/pala

Número de Registro Único del Automotor (RUA): 21600060101

Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/Tractor/Semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre y Apellido o Razón Social: RUC o C.I. Nº.:

Domicilio:

DATOS DE LA MERCADERIA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería)
1	UNIDAD	Provision y cambio de filtro de aceite (TRACTOR DE LA MARCA MASSEY FERGUSSON, MODELO 275, CON PALA / SIN PALA)
2	UNIDAD	Provision y cambio de filtro de aire (TRACTOR DE LA MARCA MASSEY FERGUSSON, MODELO 275, CON PALA / SIN PALA)
2	UNIDAD	Provision y cambio de filtro de combustible (TRACTOR DE LA MARCA MASSEY FERGUSSON, MODELO 275, CON PALA / SIN PALA)
1	UNIDAD	Limpieza y reparacion de radiador (TRACTOR DE LA MARCA MASSEY FERGUSSON, MODELO 275, CON PALA / SIN PALA)
4	UNIDAD	Provision y cambio de muñequin direccion trasera (TRACTOR DE LA MARCA MASSEY FERGUSSON, MODELO 275, CON PALA / SIN PALA)
4	UNIDAD	Provision y cambio de juego reparacion mordaza de freno ambos lados (TRACTOR DE LA MARCA MASSEY FERGUSSON, MODELO 275, CON
1	UNIDAD	Mantenimiento y reparacion de tanque de combustible (TRACTOR DE LA MARCA MASSEY FERGUSSON, MODELO 275, CON PALA / SIN PALA)
1	UNIDAD	Provision y cambio de flotador tanque de combustible (TRACTOR DE LA MARCA MASSEY FERGUSSON, MODELO 275, CON PALA / SIN PALA)
1	UNIDAD	Reparacion de asiento (base, respaldero y mecanismo) (TRACTOR DE LA MARCA MASSEY FERGUSSON, MODELO 275, CON PALA / SIN PALA)
2	UNIDAD	Servicio de camión grua para el retiro y posterior devolución del Tractor (TRACTOR DE LA MARCA MASSEY FERGUSSON, MODELO 275, CON PALA / SIN PALA)

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA:

Firma: **Aclaración:** Isidro Vazquez **RUC/C.I. Nº:** 2.354917

Gráfica ARIAS • de Fernando Manuel Perinetti Arias- Rca. Dominicana 1081 c/ Concordia
Tel.: (0981) 866 677 - RUC: 2491869 - 5 • Hab. Nº 2454 - 50x4 del 0001551 al 0001700 - 01/2024

ORIGINAL: Destinatario / 1ª COPIA: Remitente / 2ª COPIA: Administración Tributaria / 3ª COPIA: Tansportista