ACTA DE CONFORMIDAD DE RETIRO DEL VEHÍCULO N° 052 / 2021

En la ciudad de Villa Elisa Dpto. Central, en fecha 06 de Julio del 2021, siendo las 16:30 horas, se procede a la verificación del móvil marca ISUZU D-MAX chapa EAG 389 , del **Taller Rio de la Plata S.A .**, según Contrato MINNA Nº 06 ./2020. Por la misma se procede a retirar el vehículo individualizado más arriba, una vez probado y aceptado dichos trabajos de **reparacion**, según nota de presupuesto Nº 270/2021, se retira con conformidad.----------
---

Luis Martínez
Jefe Dpto. de Transporte
M.I.N.N.A.

Jessica Acuña
Secretaria General
Rio de la Plata S.A.

Firma y Aclaración
Encargado Taller
RIO de la PLATA S.A

Rio de la Plata S.A.
Repuestos para Vehículos Livianos, Pesados y Maquinarias
Estados Unidos c/ Avda. Von Polesky
021.941050 -
Villa Elisa