ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA

Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00620

223
20/04

Rec: 21/04

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Hospital de Policía Ricoberto Caballero		
DIRECCIÓN:	Avda. Mcal. Lopez e/ Rubistchek	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	Odontología		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Sillon Odontologico	MARCA:	Dabi Atlante
MODELO:	Croma	SERIE Nº:	K026784

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 22, 04, 21

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Mant. Preventivo, limpieza del equipo (Item 1) Ajustes sin cambio de repuesto (Item 2); Prueba de funcionamiento sin que el equipo esté fuera de servicio (Item 3); Reparación de pedal. (Item 4); Limpieza y reparación del salivadero (Item 5); Mant. del sistema de turbina, micro-motor y jeringa triple (Item 6). Revision y cambio de placa de control del menú del sillon (Item 7) Retapizado de sillon (Item 8). Repintado de todo el sillon (Item 9)

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación: LOTE 20

POLICIA NACIONAL
Actividad de Asistencia Integral al Pers. Policial
ADQUISICIONES

ARIEL NUNEZ SILVERO
Suboficial Superior P.S.
Jefe de Adquisiciones

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración:	Aclaración:
Fecha: 22-abril-21	Fecha:

Luis Alberto Díaz Olmedo
Bioingeniero
Reg. Prof. MSPyBS 017

Habilitación N° 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 2017.-