BNF TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

INFORME DE CUMPLIMIENTO

==========

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, en las oficinas del BNF Casa Matriz, a los 28 días del mes de octubre de 2021, los responsables de la verificación del trabajo, dependientes de la División Gabinete de Obras – Gerencia Departamental de Administración, dejan constancia de la recepción de materiales a ser utilizados en trabajos de pintura en la Sucursal San Ignacio Misiones, según detalle:

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
09 und	Removedor De Pintura
03 und	Aguarrás
04 und	Thinner
04 und	Enduido Acrílico Interior
03 und	Sellador Al Aguarrás
02 und	Pintura Látex Profesional Color Blanco 100% Acrílico

Los mismos fueron proveídos por la firma FERRETERÍA PERGAL de José Pereira Cárdena con CONTRATO ABIERTO BNF-P Nº 533/2021, adjudicada por Resolución del Directorio Nº 7 Acta 48 de fecha 22 de junio de 2021, cuyos detalles y cantidades constan en la Remisión Nº 7791--------

Se hace constar que en el mencionado acto fueron recibidos y verificados los bienes por los responsables de la verificación de dicho trabajo, en la cantidad y de acuerdo a las especificaciones de la carta oferta. ----------

No teniendo nada más que agregar se da por terminado este acto, firmando al pie del documento en prueba de conformidad. ----------

VÍCTOR RAÚL DÍAZ R.
Encargado de Sección
Mantenimiento de Obras
División Gabinete de Obras

NOEMÍ [illegible]NIDAD
Encargada de Sección
Soporte Técnico y Administrativo
División Gabinete de Obras