HZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

INFORME TECNICO N° 50653

Fecha: Asunción, 21 de Marzo de 2022	
Señores: Hospital de Policia	R.U.C.:
Dirección: Porque Sanitario	Teléf.:
Responsable:	

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
Good-Weather	48.000 bb		Limpieza de Condensador
			Limpieza de Evaporador
			Limpieza de Careta y Filtro
			Limpieza de Drenaje.
			Provision y Carga de gas refri-
			-gerante R22 por kilo (4 kg)
			(Cuatro)
			Reparacion de motor Compresor
			(Incluido Cambio Completo de ser
			necesario)
			Reparacion de transformador
			220-24V (Incluido Provision y
			Cambio)
			Reparacion o Cambio de Capacitor
			de Marcha de Compresor
			Detecion de Perdida de gas
			Soldadura de Sierre y prueba
			de hermeticidad Con Nitrogeno
			Mano de Obra.
			ITEM 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.15
			5.16, 5.18, 5.59

Firma Técnico

LIZ LORENA MENDOZA R.
Oficial Inspector Intd.
Jefa de Adquisiciones

Q.F. Nimia Riquelme
Reg. Prof. N° 4980
Responsable Sanitario
Hosp. Central de Policía

Conforme Cliente

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com

Asunción
Paraguay

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

(27)

INFORME TECNICO N° 50654

Fecha: Asunción, 18 de Marzo de 2022		
Señores: Hospital Policía - Informática	R.U.C.:	
Dirección:	Teléf.:	
Responsable:		

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
JAM	R2000bu		Mantenimiento del Evaporador
			Mantenimiento del condensador
			limpieza de drenaje
			carga de gas
			aislados de conductos
			ITEM 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.48
			2.55

Firma Técnico

LIZ LORENA MENDOZA R.
Oficial Inspector Intd.
Jefa de Adquisiciones

Jari M. Jario F.
Conforme Cliente

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com

Asunción
Paraguay